



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4056002

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 18/04/2024 14H25 C:001380 I:41137
V/REF : 901088
V/Email reçu le Jeudi 18/04/2024 a 14H25

CITYA IMMOBILIERE COMTOISE

110 GRANDE RUE
25000 BESANCON

IMMEUBLE : CHALEZEULE
56-58 RUE DE CHALEZEULE
25000 BESANCON

10 Mai 2024

Référence Marché: Plomb./Déb./Cur/Pompe/Vmc/.

LOCALISATION : 49 RUE DE CHALEZEULE - BESANCON -
MME TOUZALIN : 0680231005 PROPRIETAIRE DE LA PREMIERE FUITE, CLE SOUS
PAILLASSON, APPELLER SI BESOIN D'INFORMATIONS
XX
MME MICHELIN : 0629400096 PRESIDENTE DU SYNDICAT QUI SERA PRESENTE.
APPELLER POUR ALLER DANS LES APPARTEMENTS, ELLE A LA CLE DE MR LAHEURTE
QUI EST LE LOCATAIRE DU DEUXIEME APPARTEMENT OU SE TROUVE LA SECONDE
FUITE
MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE SUR LA COLONNE D'ARRIVEE D'EAU ET FUITE CHEZ
LE VOISIN DU DESSUS
XX
VOIR SI INTERVENTION SOUS GARANTIE CAR PREMIERE INTER OU ON A CHANGER
LE JOINT

Donneur d'ordre : Mme A MUSSAULT

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie.

LE 19 AVRIL 2024 A 12H00
INTERVENTION POUR FUITE QUI COULE CHEZ MME TOUZALIN
LA FUITE PROVIENT DE L'ALIMENTATION D'EAU DE MME TOUZALIN
FUITE DIFFERENTE DE LA PREMIERE INTERVENTION
REPLACEMENT DES JOINT 1/2
REMISE EN EAUX TEST D'ETANCHEITE

OBSERVATIONS : CE LCOMPTER Email envoyé le 06/05/24 a 18H58 Mme A MUSSAULT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4056002

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Heure(s) Plombier Lu-Ve 8h-17h00	1	45,00	45,00
1,00	Déplacement Lu-Ve 8h-17h00	1	20,00	20,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
2,00	Joint(s) fibre 15/21	1	0,21	0,42
TOTAL H.T.				65,42
T.V.A. a 10,00%				6,54
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>71,96</u>

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



Citya Immobilière Comtoise
116 grande rue 25000 Besançon

SAS Immobilière Comtoise au capital de 40 000 € - RCS Besançon 652 820 358
Carte Pro délivrée par CCI Doubs n° 2501 2015 000 002 180
Garantie financière GALIAN 89 rue La Boétie 75008 Paris - ORIAS n° 19008654

Retrouvez-nous sur citya.com   

■ Location ■ Gestion ■ Vente ■ Syndic



Le 02 janvier 2024

DEMANDE D'INTERVENTION

SERVIMO BOURGOGNE
01570
FEILLENS
Tel : 0623226381

Référence : **901088 / Mussault Alison**

Objet : **TOUZALIN : Fuite colonne d'arrivée d'eau + fuite chez le voisin du dessus**

Lieu de l'intervention :

Immeuble

[0556] 47-49 RUE DE CHALEZEULE
47-49 Rue de Chalezeule
25000 BESANCON

Demande de notre client :

Merci de bien vouloir intervenir sur la résidence susvisée car il y a 2 fuites identifiées.

Contactez Mme TOUZALIN : 06 80 23 10 05