



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4050559

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 17/05/2024 17H16 C:001609 I:39239
V/REF : 4961083
V/Email reçu le Vendredi 17/05/2024 à 17H16

SELON DEVIS N° 4050079

V/REF.IMM. 13064

IMMEUBLE : RESIDENCES FLEURIES
1 RUE PAUL DOUMER
01000 BOURG EN BRESSE

CENTRALE IMMO

24 RUE MONTHOLON
01000 BOURG EN BRESSE

Feillens, le 29 Mai 2024

Référence Marché: Notre Tarif en vigueur

LOCALISATION : 1 RUE PAUL DOUMER - BOURG EN BRESSE - MME NICOLAIDIS 0643639035
MR MICHAUD 0474242799 (RECHERCHE DE FUITE A FAIRE DANS SA CAVE)

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4050079 du 16/05/2024 d un montant de
Donneur d'ordre : Mme Y Charni

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie

ACCORD SUR DEVIS

AFFICHAGE COUPURE D'EAU
DEPLACEMENT DU PERSONNEL ET VEHICULE
OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE
REEMPLACEMENT DE LA VANNE
REMISE EN EAU AVEC CONTROLE DE L'ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

FAIRE UNE RECHERCHE DE FUITE EN PLUS DU DEVIS DANS LA CAVE DE
MR MICHAUD

NOTRE INTERVENTION DU 21 MAI 2024 : AFFICHAGE COUPURE D'EAU
NOTRE INTERVENTION DU 22 MAI 2024
FUITE DANS LA CAVE PROVIENDRAIT DU LOGEMENT AU 3EME ETAGE

OBSERVATIONS : GI LCOMPTER Email envoyé le 24/05/24 à 16H06 Mme Y Charni



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4050559

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	450,68	450,68
	TOTAL H.T.		450,68
	T.V.A. a 10,00%		45,06
	TOTAL T.T.C.En EURO		495,74

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Le 17 mai 2024

DEMANDE DE DEVIS URGENT

Email : bourgogne@servimo.fr

Référence : 4961083 / CHARNI Youssra

Objet : 6384 - Recherche de fuite cave M.MICHAUD - 06.81.46.24.13

Lieu de l'intervention :

Immeuble

[6384] RESIDENCES FLEURIES TOUR 16
1, Rue Paul Doumer
01000 BOURG-EN-BRESSE

Madame, Monsieur,

Nous vous demandons de bien vouloir intervenir à l'adresse citée en référence afin de procéder à la recherche de fuite au sein de la cave de Monsieur MICHAUD (si vous pouviez intervenir en même temps que la réparation sur la colonne cela serait appréciable pour éviter des frais de déplacement supplémentaire)

Merci de prendre impérativement contact avec la personne indiquée avant toute intervention.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées La Régie Centrale Immobilière

En acceptant la présente mission, vous reconnaissez avoir eu connaissance du dossier technique amiante et du plan de prévention des risques concernant cet immeuble et vous vous engagez à vous y conformer et à le communiquer à toute personne que vous feriez intervenir (salarié, sous-traitant...)

En cas d'apparition d'un nouveau risque, cessez immédiatement les travaux et contactez nous pour trouver ensemble un moyen de maîtriser ce nouveau risque.