



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4066026

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 24/04/2024 10H58 C:002445 I:43489
V/REF : 4601476
V/Email reçu le Mercredi 24/04/2024 a 10H58

AGENCE MOUREY

21 AVENUE CARNOT
25000 BESANCON

IMMEUBLE : 14 RUE DES GRANGES
14 RUE DES GRANGES
25000 BESANCON

18 Juin 2024

Référence Marché: Tarif négocié

LOCALISATION : 14 RUE DES GRANGES - BESANCON - MR CARLIER - 0771178302 (LOCATAIRE)
ENTREPRISE NEXTONDESIGNE MR BADER - 0609377117 (APPARTEMENT DU DESSUS
EN TRAVAUX) - ETG 1

MOTIF : INTERVENIR POUR DES MOISSISURES SUR LE MUR D'UN DEBARRAS, EFFECTUER
UNE RECHERCHE DE FUITE (QUI VIENDRAIT DU LOGEMENT DU DESSUS
ACTUELLEMENT EN TRAVAUX)

Donneur d'ordre : Mr F RENAUD

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie.

LE 29 AVRIL 2024 A 9H45
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT DE MR CARLIER
MISE SOUS PRESSION PENDANT 30 MINUTES, PAS DE VARIATION
INSPECTION DE TOUT LE LOGEMENT
AUCUNE FUITE CONSTATEE

RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT DE MR BADER
LE LOGEMENT EST EN TRAVAUX
MISE SOUS PRESSION DU LOGEMENT PENDANT 30 MINUTES PAS DE VARIATION
FAIRE VERIFIER LE TOIT PLAT PAR UN COUVREUR EN PHOTO

OBSERVATIONS : CE LCOMPTER Email envoyé le 18/06/24 a 10H25 Mr F RENAUD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

SERVIMO BOURGOGNE - SAS au capital de 15 000 €

Agence de Franche Comté : 8D et 4 Rue des Entreprises-ZA – 25410 Velesmes-Essarts
RCS. BOURG EN BRESSE 798.123.030 - TVA intracommunautaire FR53798123030

Tél : 03 70 50 01 15 - doubs@servimo.fr



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4066026

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,93		28,93
1,00	Déplacement Lu-Ve 8h-17h00	1	41,46		41,46
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 29/04	1	66,73		166,82
SOUS TOTAL H.T.					237,21
REMISE 30,00%					-71,17
TOTAL H.T.					166,04
T.V.A. a 10,00%					16,60
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>182,64</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



BESANCON, le 29 janvier 2024

DEMANDE D'INTERVENTION

SERVIMO

8D ET 4 RUE DES ENTREPRISES
ZA
25410
VELESMES-ESSARTS
Tel : 03.70.50.01.15 - 0370500115

Référence : **4601476 / Florian RENAUD - Agence MOUREY**

Origine : **Locataire**

Propriétaire : **Monsieur PASSANITI Martino**

Locataire : **Monsieur CARLIER Morgan - 07 71 17 83 02 - 0771178302**

Objet : **Potentielle fuite à l'intérieur des murs**

Lieu de l'intervention :

Immeuble

[0706] 14 rue des Granges
14 rue des Granges
25000 BESANCON

Lot

Bâtiment : 0000
Escalier :
Etagé : 1
Type : T2

Nous vous remercions de prendre note de notre demande ci-après et de nous tenir informés de la suite donnée.

Merci de cliquer sur le lien contenu dans notre demande par mail et de répondre via ce lien pour tout envoi de documents (devis, factures, photos, autres documents) ou éventuels messages concernant le dossier en cours.

Exposé de notre demande: Après un passage sur place, des moisissures sont présentes dans un petit débarras, le mur y est extrêmement humide, je soupçonne une fuite de la part du logement du haut (qui est actuellement en travaux au passage)

Pouvez-vous effectuer un passage sur place afin de faire une recherche de fuite ?

Nous n'avons pas la gestion du logement au dessus de celui de Mr Carlier, en revanche j'ai déjà pris les coordonnées de l'entreprise qui s'en occupe :

Entreprise : Nextondesign - Responsable Mr BADER : 0609377117

Restant à votre disposition, Bien cordialement.

Florian RENAUD

Service technique

AGENCE MOUREY 9 rue du Palais de Justice 25000 BESANCON T. +33 3 81 83 89 91 E.
technique@agencemourey.com
www.agencemourey.com