



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4076014

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 29/06/2024 16H32 C:002116 I:44232
V/REF : 5024189640
V/Appel du Samedi 29/06/2024 a 16H32

AXA Assistance France
FR 81451392724
6, RUE ANDRE GIDE
92328 CHATILLON

IMMEUBLE : 33 PLACE GUSTAVE COURBET
25290 ORNANS

01 Juillet 2024

Référence Marché: Contrat Prestations de Service
LOCALISATION : ALLEE N° 33 - LOCAUX DE LA SOCIETE KYDS, GERANT S/P MR LARAND,
0625342983
MOTIF : FUIITE SUR L'EVACIATION DU CUMULUS
Donneur d'ordre : _ Perm anence AXA Assist.

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 29/06/2024 A 19H45 : INTERVENTION A PARTIR DES LOCAUX DE LA SOCIETE KYDS.

PAS DE FUIITE SUR LE CUMULUS MAIS IL EST TOMBE.
LES 2 ATTACHES DU MUR SONT HORS SERVICE.
PAS DE MESURE CONSERVATOIRE POSSIBLE.

OBSERVATIONS : CE LCOMPTER Email envoyé le 01/07/24 a 10H50 _ Perm anence AXA Assist.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUIITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4076014

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
2,00	TH1-H(s)	Plombier	Lu-Ve 18-8h/Samedi	1	56,25
					112,50
			TOTAL H.T.		112,50
			T.V.A. a 20,00%		22,50
			TOTAL T.T.C.	En EURO	135,00

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN