



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4070096

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 18/06/2024 9H32 C:001609 I:44034
V/REF : 5004919 - 6606
V/Email reçu le Mardi 18/06/2024 a 9H32

CENTRALE IMMO

**24 RUE MONTHOLON
01000 BOURG EN BRESSE**

IMMEUBLE : LE PANORAMIC
1 3 5 7 9 rue Emile Bonnet
01000 BOURG EN BRESSE

Feillens, le 03 Juillet 2024

Référence Marché: Notre Tarif en vigueur

LOCALISATION : 5 RUE EMILE BONNET - BOURG EN BRESSE - MME GAUBERT (ETG 4) 0628066134
MR PAGEL (ETG 5) 0787943617 - MME VILLARD (ETG 6 CONTACTERA SON
LOCATAIRE) 0618065588

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme Y Charni

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie.

LE 20 JUIN 2024 A 15H00
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT DE MME GAUBERT
FUITE SUR COUDE SOUS LE LAVABO
REPLACEMENT DU COUDE
CONTROLE D'ETANCHEITE

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 25/06/24 a 11H46 Mme Y Charni

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4070096

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Déplacement Lu-Ve 8h-17h00	1	41,46		41,46
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/06	1	66,73		66,73
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Coude(s) cuivre dn 14	1	1,63		1,63
2,00	Manchon(s) cuivre dn 14	1	0,40		0,80
0,50	Metre(s) de tube cuivre dn 14	1	10,65		5,32
TOTAL H.T.					115,94
T.V.A. a 20,00%					23,18
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>139,12</u>

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Bourgogne BOURGOGNE

De: CHARNI Youssra <y.charni@rci69.fr>
Envoyé: mardi 18 juin 2024 09:32
À: Bourgogne BOURGOGNE
Objet: [RCI] COLLAB-5004919-18884104 - Nouveau Message / Imm: 6606 LE PANORAMIC - Réf. 5004919 - 6606 - Recherche de fuite + réparation - 5 rue Emile Bonnet 4ème étage - Madame GAUBERT

==--== Pour répondre par courriel, écrivez au-dessus de cette ligne ==--==



Madame, Monsieur,

Voici un nouveau message à votre attention :

Sujet : 6606 - Recherche de fuite + réparation - 5 rue Emile Bonnet 4ème étage - Madame GAUBERT

Bonjour,

Nous vous demandons de bien vouloir ré-intervenir dans le cadre de la recherche de fuite au 5 rue Emile BONNET 01000 Bourg en Bresse.

Vous êtes déjà intervenu le 3 juin 2024(ref compte rendu : 5004919).

Le plombier de l'appartement de Monsieur PAGEL avait effectué une réparation mais il s'avère qu'il ne s'agissait pas de la source de la fuite provoquant des dégâts chez Madame GAUBERT.

Par conséquent il convient de procéder à une nouvelle recherche de fuite.

Voici les coordonnées des personnes à contacter:

Mme GAUBERT: 4 étage: 06.28.06.61.34

Monsieur PAGEL: 5ème étage : 07.87.94.36.17

Maame VILLARD: 6 ème étage : 06.18.06.55.88 (Monsieur VILLARD est propriétaire bailleur mais il contactera son locataire directement pour le rendez-vous).

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.

Bien cordialement,

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la demande et gérer cette demande:

<https://collab.ics.fr/collab-fournisseur/detail/%40bourgogne/%23servimo/abef1223342a8dfa6e655a16ccb13498543a2fa0b26dcc2373956735bc4153e6bebe14b9d13f6d41f1f5187e3f6e4798d542e9fa97b32bb26e854edd/5004919/18884104>

Vous souhaitant bonne réception de la présente, Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées La Régie Centrale Immobilière

En acceptant la présente mission, vous reconnaissez avoir eu connaissance du dossier technique amiante et du plan de prévention des risques concernant cet immeuble et vous vous engagez à vous y conformer et à le communiquer à toute personne que vous feriez intervenir (salarié, sous-traitant...)

En cas d'apparition d'un nouveau risque, cessez immédiatement les travaux et contactez nous pour trouver ensemble un moyen de maîtriser ce nouveau risque.

Rappel de notre référence interne: **5004919**