



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4070612

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 22/07/2024 7H00 C:002744 I:44156
V/REF : DEVIS VALIDE

99- Mr Mme FERNANDES

32 allée des Combettes
71000 SENNECÉ-LES-MÂCON

SELON DEVIS N° 4070074

IMMEUBLE : Fernandes N
32 allée des combettes
71000 SENNECE LES MACON

Feillens, le 24 Juillet 2024

Référence Marché: Notre Tarif en vigueur

LOCALISATION : 32 ALLEE DES COMBETTES - SENNECE-LES-MACON - MR FERNANDES : 0623251105

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4070074 du 15/07/2024 d un montant de

Donneur d'ordre : _ DSP Dispatcher P1/P2

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

ACCORD SUR DEVIS

DEPLACEMENT DU VEHICULE ET DU PERSONNEL
CREATION D'UNE SAIGNEE DANS LA DALLE
POSE D'UN TUYAU GAINÉ DANS LA SAIGNEE
RACCORDEMENT
REBOUCHAGE DE LA SAIGNEE
TEST ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

NOTRE INTERVENTION DU 22 JUILLET 2024

OBSERVATIONS : MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LE REGLEMENT DE LA FACTURE, SOIT 827,41€, A
L'AGENCE DE FEILLENS: 550 ROUTE DE TERNANT - 01570 FEILLENS

MP TT Email envoyé le 15/07/24 a 08H50 _ DSP Dispatcher P1/P2

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

SERVIMO BOURGOGNE - SAS au capital de 15 000 €

550, route de Ternant – 01570 FEILLENS

RCS. BOURG EN BRESSE 798.123.030 - TVA intracommunautaire FR53798123030

Tél : 03 85 20 30 60 - bourgogne@servimo.fr



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4070612

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	689,51	689,51
	TOTAL H.T.		689,51
	T.V.A. a 20,00%		137,90
	TOTAL T.T.C.En EURO		827,41

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4070612

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

DEVIS N° 4070074

N/REF : 2/07/2024 11H58 C:002744 I:44156

99- Mr Mme FERNANDES

V/Email reçu le Mardi 02/07/2024 à 11H58

32 allée des Combettes
71000 SENNECÉ-LÈS-MÂCON

IMMEUBLE : Fernandes N
32 allée des combettes
71000 SENNECE LES MACON

Feillens, le 15 Juillet 2024

Référence Marché: Notre Tarif en vigueur

LOCALISATION : 32 ALLEE DES COMBETTES - SENNECE-LES-MACON - MR FERNANDES : 0623251105

MOTIF : DEVIS SUITE A CONSTAT DU PERSONNEL

Donneur d'ordre : _ DSP Dispatcher P1/P2

NATURE DU DEVIS :

Recherche de fuite en partie privative.
DEPLACEMENT DU VEHICULE ET DU PERSONNEL
XX
CREATION D'UNE SAIGNEE DANS LA DALLE D'ENVIRON
POSE D'UN TUYAU GAINÉ DANS LA SAIGNEE
RACCORDEMENT
REBOUCHAGE DE LA SAIGNEE
TEST ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritres (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

DEVIS N° 4070074

réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Déplacement Lu-Ve 8h-17h00	41,46	41,46
1,00	Travaux de plomberie	566,73	566,73
=====			
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	Tube(s) Multicouche Dn20 (5M)	27,42	27,42
2,00	Kg(s) de ciment	16,17	32,34
2,00	Raccord(s) embout Dn20 écrou3/4 Prol	10,78	21,56
TOTAL H.T.			689,51
T.V.A. à 20,00%			137,90
TOTAL T.T.C.En EURO			827,41

Validité de l'offre : 6 mois à compter de la date d'émission.

Conditions de règlement : virement à 30 jours date de facture sauf conditions particulières convenues entre nous.

Dans l'attente de la faveur de vos ordres, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments dévoués.

P/LA SOCIETE