



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4100347

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 16/07/2024 15H30 C:000387 I:29063
V/REF : OSTW6012
V/Email reçu le Mardi 16/07/2024 a 15H30

SELON DEVIS N° 4020128

V/REF.IMM. 04212/13
IMMEUBLE : LES BASTIONS
AVENUE MATHIAS/1B RUE DE
COLETTE
71100 CHALON SUR SAONE

ELLIPSE Semcoda Syndic

50 RUE DU PAVILLON
01000 BOURG EN BRESSE CEDEX

Feillens, le 09 Octobre 2024

Référence Marché: 22SSRCD2-Lot109-St Remy Est

LOCALISATION : 1 BIS RUE COLETTE - CHALON S/S - MME BOURAHLI 0641113665
ETG 8 - LOGT 3082

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4020128 du 26/02/2024 d un montant de
Donneur d'ordre : Mme C. BARBOSA

NATURE DE L'INTERVENTION :

Mise a disposition d'un véhicule de curage équipé d'une pompe haute pression
et d'une pompe d'aspiration.

ACCORD SUR DEVIS

DEPLACEMENT DU VEHICULE ET DU PERSONNEL
ELEVATION D LA PRESION AU 8EME ETAGE
CURAGE DU BRAS DE COLONNE
CONTROLE CAMERA POUR VERIFICATION
NETTOYAGE CHANTIER

NOTRE INTERVENTION DU 26 SEPTEMBRE 2024

OBSERVATIONS : GI AB Email envoyé le 08/10/24 a 10H16 Mme C. BARBOSA
DS AB Email envoyé le 08/10/24 a 09H43 _ . MAIL AGENCE ST REMY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Ouverture des tabourets et des trappes de visite permettant l'accès
au réseau (si nécessaire).
Débouchage/curage haute pression, aspiration des déchets.
Vérification du bon écoulement - Nettoyage du chantier.
Transport et mise en décharge des boues et des détritux (si nécessaire).



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4100347

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Le tarif au m3 du traitement des déchets transportés à la Station
d'épuration est susceptible de variation sans préavis.

ATTENTION : EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENGAGEE EN CAS DE
===== FUI TE QUI APPARAITRAIT A LA SUITE DE NOTRE INTERVENTION PAR SUITE
DU MAUVAIS ETAT DES JOINTS, DE LA POROSITE OU DE LA VIEILLESSE DES
FONTES, DU PLASTIQUE, DU GRES OU DU FIBRO-CIMENT.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	602,92	602,92
	TOTAL H.T.		602,92
	T.V.A. a 10,00%		60,29
	TOTAL T.T.C.En EURO		663,21

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



ELLIPSE SYNDIC

MME BARBOSA Cassandra

 cassandra.barbosa@semcoda.com

mardi 8 octobre 2024

11:05

SERVIMO BOURGOGNE

bourgogne@servimo.fr

ORDRE DE SERVICE

OSTW6012

OS

4212- bon de regularisation curage

Bonjour, Bon de régul devis 4020128 , curage. Merci,
Cordialement,



 Afficher les pièces jointes

1

Adresse

Digicode

LES BASTIONS #4212

15-17 AVENUE MATHIAS

1BIS RUE COLETTE

71100 CHALON SUR SAONE

Immeuble

M PARIS

LES BASTIONS

Non renseigné

LES BASTIONS

Non renseigné

LES BASTIONS

Non renseigné

LES BASTIONS

Non renseigné