



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6020175

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 18/01/2026 19H32 C:000387 I:42747
V/REF : OSTW9487
V/Appel du Dimanche 18/01/2026 a 19H32

ELLIPSE Semcoda Syndic

**50 RUE DU PAVILLON
01000 BOURG EN BRESSE CEDEX**

IMMEUBLE : ROUTE DE LA FOUGERE
44 ROUTE DE LA FOUGERE
01190 CHEVROUX

Feillens, le 06 Février 2026

Référence Marché: Notre Tarif en vigueur

LOCALISATION : ALLEE N0 44, APPEL DE MME FRAPPIER, *0672365400*

MOTIF : FUITE SUR L'ARRIVEE GENERALE EAU FROIDE

Donneur d'ordre : LE .CADRE D'ASTREINTE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 18/01/2026 A 20H15 :
CONSTATE D'EAU COUPEE PAR LES POMPIERS.
UN RACCORD SUR DU PE S'EST DEMANCHE.
LA BAGUE ETAIT MONTEE A L'ENVERS DEDANS.
REMONTAGE DANS LE BON SENS ET REMISE EN EAU DES BATIMENTS.

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6020175

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,65	29,65
1,00	Suppl.Dispat.20h-07h/7j/7+Sa12h-20hDi/Jf	1	162,04	162,04
1,00	Déplacement Lu-Ve 18h-8h/SDFJ	1	85,01	85,01
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 18/01	1	68,39	136,78
2,00	Sup.H.100%-Ouv.Qual +20h-Sa +12h-D/JF	1	68,39	136,78
TOTAL H.T.				550,26
T.V.A. a 10,00%				55,02
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>605,28</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN