



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6026052

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 10/01/2026 14H06 C:003006 I:46473
V/REF : I2792457
V/Email reçu le Samedi 10/01/2026 à 14H06

MME KHADIJA DE JESUS PANTALEAO

1B AV. DENFERT ROCHEREAU
ETAGE INTERMEDIAIRE - 3E ETAGE
25000 BESANCON

IMMEUBLE : DENFERT ROCHEREAU
1B AVENUE DENFERT ROCHEREAU
25000 BESANCON

16 Février 2026

Référence Marché: Prestations Services

LOCALISATION : 1B AVENUE DENFERT ROCHEREAU - BESANCON - MME DE JESUS PANTALEAO
0621305160 - ETG 3

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE VISUELLE AVEC FOURNITURE RAPPORT
DOMMAGES : TÂCHES BRUNES AU NIVEAU MUR PLACARD+SALON
DEVIS DE REMISE EN ÉTAT SUIT.

Donneur d'ordre : M. M GENTIL

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie.

=====

LE 02/02/2026 A 11H
DEPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU VEHICULE
RECHERCHE DE FUITE VISUELLE
SDB 1 :
CONSTAT : SIPHON + ROBINET DEFECTUEUX, PRESENCE D'UNE CLOQUE AU NIVEAU
DU MUR
CELA CREE DE L'HUMIDITÉ DANS LA CHAMBRE
SDB 2 :
SUSPITION D'INFILTRATIONS AU NIVEAU DE LA PAROI DE LA DOUCHE, QUI
IMPACTE LE SALON
PREVOIR UNE RECHERCHE DE FUITE AU FLUO POUR VOIR L'ETANCHEITE DE LA
PAROI DE DOUCHE
NOUS NE SOMMES PAS EN MESURE DE LA FAIRE

OBSERVATIONS : MV LCOMPTER Email envoyé le 05/02/26 à 07H36 M. M GENTIL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6026052

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DP03-Ft RFE visuelle=<1h (hors Ff urg.)	1	98,74	98,74
TOTAL H.T.				98,74
T.V.A. a 20,00%				19,74
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>118,48</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN