



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6070100

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 16/06/2026 14H49 C:000004 I:30210
V/REF : OSTW79858
V/Email reçu le Mardi 16/06/2026 à 14H49

**SDC 'CREVE COEUR'
C/O IMMO DE FRANCE
7, RUE DE LA GRENOUILLIERE
CS 81105
01000 BOURG EN BRESSE**

SELON DEVIS N° 6060110

V/REF.IMM. 0052

IMMEUBLE : CREVE COEUR
6 A 14, IMPASSE CREVE COEUR
01000 BOURG EN BRESSE

Feillens, le 06 Juillet 2026

Référence Marché: Plomberie/Débouchage - jour

LOCALISATION : 12 IMPASSE CREVE COEUR - BOURG EN BRESSE - MME GAILLOT (LOGT SINISTRÉ AU 4EME ETAGE) 0684050551
MR DIMAIO (COPROPRIÉTAIRE DU 5E DONT LE LOT SE SITUE AU-DESSUS) : 0661142233

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°6060110 DU 16/06/2026
D UN MONTANT DE 320,26 EUROS HT

Donneur d'ordre : M. X. PARISSE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Inspection télévisée de canalisation

ACCORD SUR DEVIS
DEPLACEMENT EN SEMAINE DE 08H00/17H00
DEPOSE DU PACK WC CHEZ MR DIMAIO
INSPECTION CAMERA DANS LA COLONNE ET LA CULOTTE DE BRANCHEMENT 45°MIS
EN PLACE DE FLUORESCÉINE
REPOSE DU PACK WC
REMISE EN EAU
FOURNITURE RAPPORT PHOTOS
NOTRE INTERVENTION DU 3 JUILLET 2026 A 14H45 : NON CONFORME AU DEVIS
PAS DE RAPPORT PHOTO
INSPECTION CAMERA QUI NE DETECTE AUCUNE FISSURE SUR LA FONTE
PASSAGE DE LA FLUO DES COLONNES WC ET SALLE DE BAIN
POSSIBLE FUITE AU NIVEAU D'UN LOGEMENT EN FACE QUI EST INHABITÉE
PREVOIR ACCES A CE LOGEMENT (VU AVEC IMMO DE FRANCE)

OBSERVATIONS : DS TT EMAIL ENVOYÉ LE 16/06/26 A 11H48 M. X. PARISSE



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6070100

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux de contrôle réseaux/vidéo-caméra	320,26	320,26
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
-1,00	Fourniture Rapport Couleur + DVD	100,50	100,50
TOTAL H.T.			420,76
T.V.A. a 10,00%			42,07
TOTAL T.T.C.En EURO			<u>462,83</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

ORDRE DE SERVICE
OSTW79858

— OS —

1122- ALLEE 12 - Recherche de fuite sur canalisation EU - Infiltration Lot copro FORT

Bonjour,

Ci-joint le devis 6060110 validé et signé.

Pour prendre à nouveau RDV avec les occupants ci-joint les contacts :

- de Me GAILLOT (locataire dans le lot sinistré du 4e étage : 06 84 05 05 51

- de M. DIMAIO (copropriétaire du 5e dont le lot se situe au-dessus) : 06 61 14 22 33

Montant de l'ordre de service : **352.28 €**

 [Afficher les pièces jointes](#) ²

Adresse	Digicode	
CREVE COEUR #1122 6 A 14 RUE CREVE COEUR 01000 BOURG EN BRESSE	Immeuble	Non renseigné
	BATIMENT A	Non renseigné
	BATIMENT B	Non renseigné
	BATIMENT C	Non renseigné