



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6070184

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 30/04/2025 8H17 C:001055 I:44925
V/REF : OSTW67315
V/Email reçu le Mercredi 30/04/2025 à 8H17

SELON DEVIS N°

Immo France Ain
Agence de Valserhone
49 rue de la République
Bellegarde sur Valserine
01200 VALSERHONE

IMMEUBLE : Le Savoie
61/63/65/67 rue de la
Republique
01200 VALSERHONE

Feillens, le 09 Juillet 2026

Référence Marché: Notre Tarif en vigueur

LOCALISATION : 61-63-65-67 RUE DE LA REPUBLIQUE - VALSERHONE - MME ROUBAUD 0450487247
61-63-65-67 RUE DE LA REPUBLIQUE - VALSERHONE - MME ROUBAUD 0450487247
LE SAVOIR
LE SAVOIR

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°5020029 DU 06/02/2025
D UN MONTANT DE 1 744,80 EUROS HT

Donneur d'ordre : Mme A ROUBAUD

NATURE DE L'INTERVENTION :

Inspection télévisée de canalisation

DEPLACEMENT EN SEMAINE DE 08H00/17H00
DEPLACEMENT EN SEMAINE DE 08H00/17H00
MISE EN PLACE DU CHANTIER
MISE EN PLACE DU CHANTIER
INSPECTION CAMERA DE 2 COLONNES PAR ENTREE (1GAUCHE/1DROITE) SUR 3
CURAGE HAUTE PRESSION DU RESEAU DES EAUX USEES DEPUIS LE PIED DE FACADE
ENTREES.
JUSQU'AU PIED DE CHUTE.
VISUALISATION DU TAUX D'ENCRASSEMENT DES COLONNES (SANS CURAGE) ET
POMPAGE DES SABLES ET DECHETS
DE L'ETAT GENERALE
DEMONTAGE ET REMONTAGE DU TOILETTE SI NECESSAIRE
FOURNITURE RAPPORT PHOTOS
NOTRE INTERVENTION DU 19 AOUT 2025
PASSAGE CAMERA IMPOSSIBLE A EFFECTUER DEPUIS LES COMBLES
PREVOIR NOUVELLE INTERVENTION DEPUIS LES LOGEMENTS
NOTRE INTERVENTION DU 6 MAI 2026
ISPECTION CAMAERA CHEZ MME COCO NON REALISABLE CAR EVACUATION EN PIPE
SOUPLE ET IL N'Y A PAS LA PLACE POUR LA RETIRER
ISPECTION CAMERA CHEZ MME DESPREZ NON REALISATBLE L'ETANCHEITE EST EN
CIMENT ET SUSPICION D'AMIANTE
INSPECTION CAMAERA CHEZ M ANGELIER NON REALISABLE CAR ETANCHEITÉ FAITE

SERVIMO BOURGOGNE - SAS au capital de 15 000 €

550, route de Ternant – 01570 FEILLENES

RCS. BOURG EN BRESSE 798.123.030 - TVA intracommunautaire FR53798123030

Tél : 03 85 20 30 60 - bourgogne@servimo.fr



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6070184

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

AU JOINT SILICONE ET SUSPICION D'AMIANTE
INSPECTION CAMERA CHEZ M FAVRE
RAPPORT CAMERA ENVOYÉ LE 1ER JUIN 2026 A MME ROUBAUD PAR MAIL ET
COURRIER

OBSERVATIONS : CD COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 28/05/26 A 16H16
AUDREY.ROUBAUD@IMMOFRANCEAIN.COM

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1744,80	1744,80
	TOTAL H.T.		1744,80
	T.V.A. a 10,00%		174,48
	TOTAL T.T.C.En EURO		1919,28

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

OSTW67315

OS

en pièce jointe accord devis inspection télévisée des
canalisations, devis 5020029. a votre disposition pour
organiser l'intervention et les accès

4



[Afficher les pièces jointes](#)

Digicode

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

Votre réponse est attendue avant le **mardi 29 avril 2025**