



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6070358

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 21/07/2026 11H18 C:002479 I:44896
V/REF : MAIL DE MME TRENEY
V/Email reçu le Mardi 21/07/2026 à 11H18

COLLIER IMMOBILIER

**7 RUE PAUL GATEAU
71000 MACON**

IMMEUBLE : LES JONCHETS
442 LES JONCHETS
71118 ST MARTIN BELLE ROCHE

Feillens, le 24 Juillet 2026

Référence Marché: Notre Tarif en vigueur

LOCALISATION : 442 LES JONCHETS - ST MARTIN BELLE ROCHE - MME GHRAB 0688596821

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE SOUS LA CHAUDIERE

Donneur d'ordre : Mme A. TRENEY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie.

LE 21 JUILLET 2026 A 13H45
RECHERCHE DE FUITE SOUS LA CHAUDIERE
FUITE LOCALISÉE SUR L'ECROU LIBRE
REMPLACEMENT DU JOINT ABIMÉ A CAUSE DE LA VETUSTE DE L'INSTALLATION
CONTROLE D'ETANCHEITE

OBSERVATIONS : DS LCOMPTER Email envoyé le 24/07/26 à 10H33 Mme A. TRENEY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6070358

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Déplacement Lu-Ve 8h-17h00	1	42,49	42,49
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 21/07	1	68,39	68,39
TOTAL H.T.				110,88
T.V.A. a 10,00%				11,08
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>121,96</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Bourgogne BOURGOGNE

De: Anaïs TRENEY <gerance2@collier-immobilier.fr>
Envoyé: mardi 21 juillet 2026 11:18
À: Bourgogne BOURGOGNE
Objet: Demande d'intervention – Fuite sous chaudière

Bonjour,

Pouvez-vous, s'il vous plaît, intervenir au domicile de Mme Ghrab Fanny, situé 442 Les Jonchets – 71118 Saint-Martin-Belle-Roche, pour une fuite constatée sous la chaudière ?

Vous pouvez la contacter directement afin de convenir d'un rendez-vous au 06 88 59 68 21.

Vous pouvez effectuer les réparations dans la limite d'un montant de 150,00 € TTC. Si le coût de l'intervention devait dépasser ce montant, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre un devis avant toute réparation.

Par ailleurs, pourriez-vous nous préciser, à l'issue de votre intervention, l'origine de la fuite ? Nous souhaiterions notamment savoir si celle-ci est liée à un défaut d'entretien de la chaudière, à une usure normale ou à toute autre cause.

Nous vous remercions par avance de votre intervention et restons dans l'attente de votre retour.

Bien cordialement,

Anaïs Treney

Service Gérance

03.85.43.35.35 (choix n°2)

