



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6098084

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 17/08/2026 17H18 C:000025 I:32602
V/REF : 8806
V/Email reçu le Lundi 17/08/2026 a 17H18

IMMO DE FRANCE
CABINET B. CARTALLIER
9, PLACE DE L'OBELISQUE
BP 528
71322 CHALON SUR SAONE CEDEX

IMMEUBLE : ZAC ST COSME
3 RUE PRETET
6 AVENUE GEORGES POMPIDOU
71100 CHALON SUR SAONE

Saint Rémy, le 09 Septembre 2026

Référence Marché: Plomberie/Débouchage - jour

LOCALISATION : 6 AVENUE G POMPIDOU - SOUS-SOL, AU NIVEAU DE LA PLACE 76 (AU FOND, A GAUCHE) ET
VERS LA PLACE DE PARKING AU N° 5 (CÔTÉ CAF, AU FOND A DROITE)
CONTACTER MR BERTHOUX (0670205926) DE LA SOCIÉTÉ CHALON ENERGIE 30 MIN
AVANT D'ARRIVER SUR SITE

MOTIF : INTERVENIR POUR LA RÉPARATION D'UNE FUITE SUR UNE CONDUITE D'EAU CHAUDE
EN SOUS-SOL, AU NIVEAU DE LA PLACE 76 (AU FOND, A GAUCHE).
UNE FUITE SUR UNE CONDUITE D'ÉVACUATION D'EAUX USÉES, VERS LA PLACE DE
PARKING AU N° 5 (CÔTÉ CAF, AU FOND A DROITE). ON DIRAIT QU'IL MANQUE UN
MORCEAU DE TUYAU

Donneur d'ordre : Mme A-L DONGUY

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie.

LE 21 AOUT 2026 A 08H00
MISE EN PLACE D'UNE COQUILLE SUR EAU CHAUDE SANITAIRE AU NIVEAU DE LA
PLACE 76 (AU FOND, A GAUCHE).
REPRISE D'UNE ÉVACUATION QUI A ÉTÉ SCIÉ VERS LA PLACE DE PARKING AU N° 5

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 08/09/26 a 17H52 Mme S GACON

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6098084

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Déplacement Lu-Ve 8h-17h00	1	30,22	30,22
4,00	Heure(s) Plombier Lu-Ve 8h-17h00	1	54,45	217,80
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	coquille gebo	1	25,35	25,35
1,00	Metre(s) de PVC dn 40	1	3,13	3,13
TOTAL H.T.				276,50
T.V.A. a 10,00%				27,65
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>304,15</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Chalon BOURGOGNE

De: Bourgogne BOURGOGNE
Envoyé: lundi 17 août 2026 17:17
À: Chalon BOURGOGNE
Objet: TR: #8806 - Demande d'intervention : FUITE SUR EAU CHAUDE EN SOUS-SOL + CONDUITE EVACUATION

De : Cabinet CARTALLIER | #8806 <ticket@reply.inch.fr>
Envoyé : lundi 17 août 2026 17:12
À : Bourgogne BOURGOGNE <bourgogne@servimo.fr>
Objet : #8806 - Demande d'intervention : FUITE SUR EAU CHAUDE EN SOUS-SOL + CONDUITE EVACUATION

Anne-Laure Donguy - Cabinet CARTALLIER Sdc Zac Saint Cosme - Ticket #8806 - FUITE SUR EAU CHAUDE EN SOUS-SOL + CONDUITE EVACUATION

Bonjour,

Nous vous sollicitons pour la demande d'intervention suivante :

Numéro : #8806 **Date :** 17 août 2026 17:11

Intitulé : FUITE SUR EAU CHAUDE EN SOUS-SOL + CONDUITE EVACUATION

Description :

Merci de bien vouloir intervenir afin de procéder à la réparation d'une fuite sur une conduite d'eau chaude en sous-sol, au niveau de la place 76 (au fond, à gauche).
Merci de contacter Mr BERTHOUX (06.70.20.59.26) de la société CHALON ENERGIE 30 min avant votre arrivée sur place, afin qu'il puisse envoyer un technicien qui vous donnera l'accès à la chaufferie et pourra couper l'eau.

Nous avons aussi une fuite sur une conduite d'évacuation d'eaux usées, vers la place de parking au n° 5 (côté CAF, au fond à droite). On dirait qu'il manque un morceau de tuyau....

Personne à contacter : Anne-Laure Donguy : al.donguy@cartallier.com - +33 3 85 42 71 75

Lieu d'intervention

Immeuble : Sdc Zac Saint Cosme

Adresse : 3 Rue Rene Pretet / 6 Ave Georges Pompidou, 71100, Chalon Sur Saone

Si les travaux dépassent un montant de 400,00 euros, un devis sera nécessaire préalablement à l'intervention.

Nous vous invitons à déclarer une date d'intervention ou à échanger avec nous en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Confirmer l'intervention

Imprimer le ticket

Voir tous mes tickets

[Décliner l'intervention](#)

Merci par avance et bonne journée. Bien cordialement,



Anne-Laure Donguy

Responsable syndic

Cabinet CARTALLIER

9 PLACE DE L'OBELISQUE - 71100 CHALON SUR
SAONE

[03.85.42.71.71](tel:03.85.42.71.71)

Astuce n°1 : Vous pouvez également répondre directement à cet email, en veillant à conserver l'adresse cabinetcartallier8q6fdxye9ltmxmnpaiboh@reply.inch.fr

Astuce n°2 : Pensez à ajouter l'adresse suivante à la liste de vos expéditeurs de confiance pour être sûr de recevoir nos emails: ticket@reply.inch.fr

Cabinet CARTALLIER agit en qualité de gestionnaire de l'immeuble Sdc Zac Saint Cosme. Il incombe à SERVIMO BOURGOGNE SAS de vérifier que toutes les dispositions relatives aux règles obligatoires de sécurité soient bien respectées par lui-même ou ses préposés lors de l'exécution de ces prestations. Dans ce cadre, il appartient également à SERVIMO BOURGOGNE SAS de respecter ses obligations sur le plan fiscal, social et en matière d'assurances. Par conséquent, Cabinet CARTALLIER ne saurait être mise en cause en cas de survenance d'un quelconque dommage à cette occasion. Les prestations doivent être exécutées en conformité avec les prescriptions figurant au marché et selon la réglementation et les normes en vigueur. En cas de sous-traitance, il est rappelé l'application de la Loi du 31/12/1975. Dossier Technique Amiante à disposition.