



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6090138

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 18/08/2026 14H29 C:000045 I:42578
V/REF : 8127808
V/Email reçu le Mardi 18/08/2026 à 14H29

CHAROLLOIS IMMOBILIER
Administrateurs de biens
1038 AV. DE LATTRE DE TASSIGNY
71000 MACON

IMMEUBLE : PLACE DU BOURG
35 PLACE DU BOURG
71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY

Feillens, le 10 Septembre 2026

Référence Marché: Tarif Cabinet Charollois

LOCALISATION : 35 PLACE DU BOURG - LA CHAPELLE DE GUINCHAY - MME MOUROUX 0660204592 -
ETG 2
PROPRIÉTAIRE : S C I DU CHENE

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE PROVENANT DES COMPTEURS D'EAU

Donneur d'ordre : Mme j MARTIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie.

LE 24 AOUT 2026 A 15H00
A NOTRE ARRIVÉE L'EAU SORT DU MUR AU REZ DE CHAUSSEE.
MISE EN PRESSION DU RÉSEAU
PRÉSENCE DE FUITE DANS LE LOGEMENT VACANT
FERMETURE DE LA VANNE COMPTEUR

LE 02 SEPTEMBRE
FUITE SUR LA JONCTION DU CUMULUS EN DESSOUS DE L'EVIER ALIMENTANT L'EAU
CHAUDE DU LAVABO
PREVOIR PASSAGE EN APPARENT

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 03/09/26 à 10H17 Mme j MARTIN

RT D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 24/08/26 A 17H15
ASSISTANTE1@CHAROLLOIS-IMMO.COM

NOUS SOMMES INTERVENUS CE JOUR. A LA SUITE DE CETTE INTERVENTION, NOUS
AURIONS BESOIN D'ACCÉDER AU LOGEMENT VACANT, ANCIENNEMENT OCCUPÉ PAR
NOVANCE, AFIN DE POUVOIR ÉTABLIR UN DEVIS.
POURRIEZ-VOUS NOUS INDIQUER SI VOUS DISPOSEZ DES CLÉS DE CE LOGEMENT



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6090138

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,00	H(s) Plombier Lu-Ve 8h-17h00	1	62,45		124,90
2,00	Dépl.Plombier Lu-Ve 8h-17h00	1	34,68		69,36
TOTAL H.T.					194,26
T.V.A. a 10,00%					19,42
TOTAL T.T.C.En EURO					213,68

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Mâcon, le 18 août 2026

DEMANDE D'INTERVENTION

SERVIMO

550 Route de Ternant
01570
FEILLENS
Tel : 03.85.20.30.60 - 0666180460
Fax : 03.85.20.25.00

Référence : **8127808 / CHAROLLOIS Gestion**

Origine : **Locataire**

Propriétaire : **S C I DU CHENE**

Locataire : **Madame MOUROUX Lola - 06 60 20 45 92**

Objet : **FUITE COMPTEURS EAU - LOC MOUROUX**

Lieu de l'intervention :

Immeuble

35 Place du Bourg
71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY

Lot

Bâtiment : 0000
Escalier :
Etage : 02
Type : F3

Bonjour,

La locataire nous indique qu'il y a une fuite provenant des compteurs d'eau.

Pouvez vous vérifier et intervenir ? Faire devis si montant élevé

Vous pouvez prendre contact avec la locataire si vous le souhaitez.

En vous remerciant

Cdt

Jeanne MARTIN

Service gestion
Charollois Immobilier