

Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD

N/REF : 1/04/2026 10H09 C:004400 I:38920
V/REF : 41241
V/Email reçu le Mercredi 01/04/2026 à 10H09

SELON DEVIS N° 6020024

V/REF.IMM. 96

IMMEUBLE : ANATOLE FRANCE (Cop)
86, RUE ANATOLE FRANCE
69800 ST PRIEST

SDC 'Anatole France'
C/O REGIE PAUTET
Résidence les Ormes
86TER, AVENUE JEAN JAURES
69800 ST PRIEST

Vaulx en Velin, le 21 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N86 FRANCE - ALLEE G1/G2/G3 - CONTACTER MR BENKESSIOUER (ALLEE
G1 AU 1ER ETAGE) - TEL 06 98356168

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°6020024 DU 20/02/2026
D UN MONTANT DE 1356 EUROS HT

Donneur d'ordre : Mme N. PUDDU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Inspection télévisée de canalisation

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LA LOCATAIRE IMPACTE AU 1ER ETAGE
CURAGE HAUTE PRESSION ET INSPECTION TELEVISEE DEPUIS LE REGARD EXTERIEUR
JUSQU'AU PIED DE COLONNE

ETABLISSEMENT ET FOURNITURE D'UN RAPPORT CAMERA

LE 17/04 A 10H00 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX PERSONNELS
PASSAGE CAMERA A PARTIR DU RV1 JUSQU'AU PIED DE COLONNE
- PROGRESSION DIFFICILE EN RAISON D'UNE REDUCTION DE DIAMETRE SUR LE
RESEAU (DN125 A DN100), EMPECHANT L'INSPECTION COMPLETE JUSQU'AU PIED DE
COLONNE

SECOND PASSAGE DANS LE SENS INVERSE A L'AIDE DE LA CAMERA
ATTENTE ACCES CAVE PAR LA LOCATAIRE

CREATION D'UNE TRAPPE DE VISITE SUR LE RESEAU PVC
PASSAGE CAMERA
- 1ER OBSTACLE DANS LA CANALISATION (SUSPCION D'UN MORCEAU DE PVC)
- PROBABLEMENT INTRODUIT LORS DE RECENTS TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU
RESEAU
CET ELEMENT EST SUSCEPTIBLE DE FAVORISER L'ACCROCHAGE DE DECHETS
(PAPIERS, LINGETTES), CONTRIBUANT AINSI A LA FORMATION DE BOUCHONS,

*Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD*

NOTAMMENT LORS DES OPERATIONS DE CURAGE

PRESENCE D'ECOULEMENT CONTINU D'EAUX CHARGEES A ETE CONSTATE EN SORTIE DE CANALISATION

UN NOUVEAU PASSAGE CAMERA DEPUIS LE REGARD A PERMIS D'IDENTIFIER UNE CASSURE SUR LE RESEAU EN BETON
- SITUEE AVANT LA JONCTION AVEC LE RESEAU EN FONTE
- LES SALISSURES OBSERVEES PROVIENNENT EN REALITE DE TERRES EXTERIEURES INFILTREES
- LA CANALISATION ETANT EN CONTACT DIRECT AVEC LE SOL DE LA COUR. CETTE DEGRADATION EXPLIQUE EGALEMENT L'INFILTRATION DE GRAVATS ET LES RISQUES ACCRUS D'OBSTRUCTION DU RESEAU
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : CS LCOMPTER Email envoyé le 06/05/26 a 11H47 Mme J. PAYET
MP LCOMPTER Email envoyé le 21/04/26 a 19H26 Mme J. PAYET
LE RAPPORT CAMERA VOUS SERA TRANSMIS PROCHAINEMENT
DEVIS A SUIVRE POUR LA REMISE EN CONFORMITE DU RESEAU

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1356,00	1356,00
	TOTAL H.T.		1356,00
	T.V.A. a 10,00%		135,60
	TOTAL T.T.C.En EURO		1491,60

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6050093

*Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD*

Objet : Demande d'intervention

Société SERVIMO

Immeuble :

ANATOLE FRANCE
86 Rue ANATOLE FRANCE

101 Avenue P Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN
FRANCE

69800 SAINT-PRIEST

SAINT-PRIEST, le 01/04/2026

Références à rappeler sur votre devis :

Réf. Immeuble : 01S01-0096

N° Demande : 41241

Messieurs ,

Nous vous demandons de bien vouloir intervenir le plus rapidement possible à l'adresse suivante :

ANATOLE FRANCE
86 Rue ANATOLE FRANCE

69800 SAINT-PRIEST

Toutefois, si vous ne pouviez pas intervenir, nous vous demandons de bien vouloir nous en avertir.

Motif de la demande :

Bien vouloir effectuer passage caméra dans la canalisation reliant tabouret extérieur du bâtiment G1
(canalisation cassée qui provoquerait refoulement dans le logement du RDC, chez Mme BENKESSIOUER
tél: 06.11.83.29.94)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

L e Service syndic
