



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4042087

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 28/03/2024 11H40 C:001796 I:11048

V/Appel du Jeudi 28/03/2024 a 11H40

MME & MR DUFOR JACQUES

259 CHEMIN DES ANTIQUAILLES
30000 NIMES

IMMEUBLE : 259 ANTIQUAILLES
259 CHEMIN DES ANTIQUAILLES
30000 NIMES

Nîmes, le 25 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MR DUFOR 06 19982215 - 259 CHEMIN DES ANTIQUAILLES A NIMES

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE D'EAU PISCINE

Donneur d'ordre : Mr J DUFOR

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 05/04/2024 A 15H00 :

MISE EN PRESSION DE L'INSTALLATION DE LA PISCINE : RIEN A SIGNALER
MISE EN PRESSION AVEC COLORANT DANS LES ANGLES
FUITE DETECTEE DE L'AUTRE COTE DU MUR. L'EAU COLOREE RESSORT PAR DES
FISSURES AU NIVEAU DES JOINTS DE LA FRISE
NOUS NE POUVONS PAS REALISER DE REPARATION EN L'ETAT
NOUS ELABORONS LES CONSIGNES DE CHANTIER

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 17/04/24 a 11H15 Mr J DUFOR

CETTE FACTURE EST ACQUITEE PAR LE CHEQUE N°2781412 DE LA BNP PARIBAS,
D'UN MONTANT DE 205,60 EUROS TTC, LE 05/04/2024

SUITE A CETTE RECHERCHE DE FUITE, LE DEVIS N°4042046 VOUS A ETE TRANSMIS
LE 12 AVRIL DERNIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4042087

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	Recherche de fuite		1	186,91
				186,91
		TOTAL H.T.		186,91
		T.V.A. a 10,00%		18,69
		TOTAL T.T.C.En EURO		205,60

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4042087

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*