



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4042201

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 5/04/2024 17H22 C:000028 I:13432
V/REF : MAIL
V/Appel du Vendredi 05/04/2024 a 17H22

SDC "15 RUE DE LA FONTAINE"

**C/O FLASH IMMOBILIER
23 BOULEVARD DU JEU DE PAUME
34000 MONTPELLIER**

V/REF.IMM. 4353
IMMEUBLE : 15 RUE DE LA FONTAIN
15 RUE DE LA FONTAINE
34000 MONTPELLIER

Nîmes, le 30 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 15 RUE DE LA FONTAINE - PARTIES COMMUNE - CONTACT SUR PLACE MME ROUSSEL
06 85620527

MOTIF : INTERVENTION DE PLOMBERIE SUITE AU SIGNALEMENT D'UNE FUITE EN GOUTTE A
GOUTTE DANS LE HALL D'ENTREE DE LA RESIDENCE

Donneur d'ordre : Mme C. AZAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 05/04/2024 A 18H30 :
VIDANGE COLONNES DU BATIMENT.
REPARATION FUITE AU NIVEAU D'UN TE CUIVRE PAR BRASURE
CONFECTION DE BRASURES.
CONTROLE ETANCHEITE.

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 08/04/24 a 10H44 Mme C. AZAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4042201

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	REPARATION DE FUITE		2	214,00
				214,00
		TOTAL H.T.		214,00
		T.V.A. a 10,00%		21,40
		TOTAL T.T.C.		En EURO 235,40

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN