



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4042206

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 27/04/2024 14H06 C:001951 I:13525
V/REF : TEL
V/Appel du Samedi 27/04/2024 a 14H06

sdC 5 BACHALAS
s/c VESTA SYNDIC
34 RUE RUFFI
30000 NIMES

IMMEUBLE : 5 BACHALAS
5 RUE BACHALAS
30000 NIMES

Nîmes, le 30 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE N° 5, CONTACT MME BELMAS, 0625583635
MOTIF : FUITE SUR RESEAU EAU FROIDE DANS LES COMMUNS AU 2E ETAGE..
Donneur d'ordre : M. R VIDAL

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 27/04/2024 A 15H15 :
OUVERTURE DU PLAFOND DANS LE COULOIR DES COMMUNS AU 2E ETAGE.
CONSTAT D'UNE FUITE QUI ALIMENTE LE LOGEMENT DE MME MARCHETTI.
REPLACEMENT PAR DU MULTICOUCHE MAIS A LA REMISE EN EAU UN COUDE
DERRIERE LE MUR DANS LE LOGEMENT S'EST MIS A FUIR AUSSI.
ACCES AU LOGEMENT.
OUVERTURE DU PLAFOND DANS LA SALLE DE BAINS.
REPLACEMENT DU COUDE FUYARD PAR UN FLEXIBLE.
CONTROLE ETANCHEITE OK
NETTOYAGE ET REPLI

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 29/04/24 a 10H08 M. R VIDAL
FJ LCOMPTER Email envoyé le 29/04/24 a 10H08 M. R VIDAL
FJ AB Email envoyé le 29/04/24 a 10H08 M. R VIDAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4042206

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	FOURNITURE	1	155,51		155,51
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 27/04	1	68,56		205,68
3,00	Sup.H.100%-Ouv.Qual +20h-Sa +12h-D/JF	1	68,56		205,68
TOTAL H.T.					566,87
T.V.A. a 10,00%					56,68
TOTAL T.T.C.En EURO					623,55

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4042206

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*