



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4050065

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 9/05/2024 20H30 C:000318 I:05527
V/REF : TEL
V/Appel du Jeudi 09/05/2024 a 20H30

ASSOCIATION ISSUE

6 RUE SAINT BARTHELEMY
34000 MONTPELLIER

IMMEUBLE : HOSPITALET ST CHARLE
241 RUE AUGUSTE BROUSSONNET
34090 MONTPELLIER

Montpellier, le 10 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N° 241, APPEL DE LA CADRE D'ASTREINTE MME MAMOLO, 0686482201

MOTIF : FUIITE DANS LA CHAMBRE 10 AU 1ER ETAGE.

Donneur d'ordre : LE .CADRE D'ASTREINTE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 09/05/2024 A 21H00 : INTERVENTION A PARTIR DE LA CHAMBRE 10.

CONSTAT D'UNE FUIITE AVANT L'ARRIVEE D'EAU FROIDE ET CHAUDE DE LA CHAMBRE.

REPLACEMENT DE RACCORDS CUIVRE ET DE JOINTS.

CONTROLE ETANCHEITE.

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 10/05/24 a 08H07 Mme M BEISBARDT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUIITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4050065

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail). Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/05	1	68,56		102,84
1,50	Sup.H.100%-Ouv.Qual +20h-Sa +12h-D/JF	1	68,56		102,84
1,00	FOURNITURE	1	64,26		64,26
TOTAL H.T.					269,94
T.V.A. a 20,00%					53,98
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>323,92</u>

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN