



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4052113

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 7/05/2024 12H07 C:000341 I:07877
V/REF : 49116652/ABAD ANAIS
V/Email reçu le Mardi 07/05/2024 à 12H07

SDC "LE PARC ST ROCH"
S/C H4 IMMOBILIER
19 BOULEVARD AMIRAL COURBET
30000 NIMES

V/REF.IMM. 1024
IMMEUBLE : PARC ST ROCH (1024)
AVENUE EISENHOWER
84000 AVIGNON

Nîmes, le 23 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : RUE GEORGES BIZET - BATIMENT DY - HALL D'ENTREE DE L'IMMEUBLE
MOTIF : INTERVENTION SUITE AU SIGNALEMENT D'UNE FUITE D'EAU DANS LE HALL
D'ENTREE
Donneur d'ordre : Mme A. ABAD

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble.

LE 10/05/2024 A 15H15 :

RECHERCHE DE FUITE, NOUS NE CONSTATONS AUCUNE FUITE AU REZ-DE-CHAUSSÉE, QUE CE SOIT AU NIVEAU DES EVACUATIONS OU DES COLONNES D'ALIMENTATION, RIEN A SIGNALER.
REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 12/05/24 à 19H36 M. K HAZZA

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4052113

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	RECHERCHE DE FUITE		1	110,00
				110,00
		TOTAL H.T.		110,00
		T.V.A. a 10,00%		11,00
		TOTAL T.T.C.		En EURO 121,00

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN