



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4062161

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 14/06/2024 13H00 C:001471 I:11609

V/Appel du Vendredi 14/06/2024 a 13H00

SDC LA BASTIDE D UZES
S/C FONCIA ALBERT 1ER - OLLIER
PLACE ALBERT 1ER
30700 UZES

IMMEUBLE : LA BASTIDE D'UZES
CHEMIN DE L'ESCALETTE
30700 UZES

Nîmes, le 30 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : RÉS. LA BASTIDE D'UZES - DIGICODE(S): PORTAILS ET PORTILLON: 809A
DAMIEN CASTERAS GEASTIONNAIRE 06 07390553
TECHNICIEN COUPURE D'EAU 06 07863417

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
OUVERTURE DU SOL AU NIVEAU DES DEUX REGARDS COMPTEUR PRINCIPAL SUITE
A UNE FUITE SUR LE RESEAU D'ALIMENTATION D'EAU
REPARATION DE LA FUITE

Donneur d'ordre : M. D CASTERAS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 17/06/2024

DÉCOUPE DU SOL DANS LA ZONE DE FUITE DÉTECTÉE AVEC DISQUEUSE DIAMANT
ET DÉGAGEMENT DU BITUME AU MARTEAU PIQUEUR EN SURFACE DU SOL
DÉCAISSEMENT DU SOL AVEC PELLE ET PIOCHE EN SURFACE
BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAUX POUR MISE EN SÉCURITÉ
REPLI DU CHANTIER

LE 18/06/2024

MISE EN PLACE D'UNE PELLE MÉCANIQUE
TERRASSEMENT DU SOL AUTOUR DU COMPTEUR VERS LA FUITE EN SUIVANT UNE
CONDUITE D'ALIMENTATION D'EAU EN PE DN 32
NOUS CONSTATONS QUE LORS DE LA COUPURE D'EAU AU COMPTEUR, L'EAU NE
REMPLE PLUS LA TRANCHÉE
REPLI DES LIEUX

LE 19/06/2024

FERMETURE DE LA VANNE COMPTEUR DU PARKING DE LA COPROPRIÉTÉ, NOUS
CONSTATONS AUCUN DEFILEMENT DU COMPTEUR AU NIVEAU DE LA ROUTE CÔTÉ
HOPITAL PENDANT 45 MINUTES, IL N'Y A DONC PAS DE FUITE ENTRE LE COMPTEUR
CÔTÉ HOPITAL ET LE COMPTEUR CÔTÉ COPROPRIÉTÉ

SERVIMO Méditerranée – SAS au capital de 15 000 €

202, Route de Rouquairol - 30900 Nîmes

RCS. MONTPELLIER 814.530.358 – TVA intracommunautaire FR66814530358

Tél : 04 11 25 01 65 - nimes@servimo.fr

IBAN : FR76 1680 7004 0082 0884 7821 832 - B.I.C : CCBPFRPPGRE

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

DÉCOUPE DE LA CONDUITE EN PE DN 32
INSPECTION VIDÉO AVEC CAMÉRA POUR CONTRÔLE DE SON ÉTAT GÉNÉRAL ET
GÉOLOCALISATION DE SON CHEMINEMENT
INJECTION DU GAZ TRACEUR DANS LA CONDUITE, NOUS CONSTATONS UNE REMONTÉE
DE GAZ A 50 CM DU COMPTEUR, CE QUI CONFIRME LA FUITE, NOUS OUVRONS EN
SUIVANT LE RÉSEAU ET CONSTATONS QUE LE GAZ RESSORT PAR LA GAINÉ TPC
LE RÉSEAU RESSORT PLUS LOINT POUR ALIMENTER DEUX COMPTEUR A ENVIRONS
10 ML
REPLI DES LIEUX

LE 21/06/2024 A 10H00
NOUS TENTONS DE FAIRE UN RETUBAGE DU RÉSEAU MAIS LE RÉSEAU EXISTANT
EST BLOQUÉ, NOUS NE PRENONS PAS DE RISQUE CAR NOUS NE POURRIONS PEUT
ÊTRE PAS RESTITUER L'EAU
LE TUBE SEMBLE COINCÉ PAR DES RACINES
NOUS POSONS UN NOUVEAU RÉSEAU GAINÉ EN PROVISOIRE AU SOL POUR ALIMENTER
LES DEUX COMPTEURS DES MAISONS AINSI QUE L'ARROSAGE ET STOPPER LA
CONSOMMATION DE L'EAU
REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 27/06/24 a 11H59 M. D CASTERAS

SUITE A CETTE RECHERCHE DE FUITE, NOUS POUVONS CONFIRMER QU'UNE FUITE
EST PRÉSENTE SUR UNE CONDUITE D'ALIMENTATION D'EAU EN PE DN 32 QUI
DESSERT DEUX MAISONS ET UN ARROSAGE
NOUS PRÉCONISONS LE REMPLACEMENT DE CETTE CONDUITE AVEC RÉALISATION
D'UNE TRANCHÉE DANS LE SOL SUR ENVIRONS 10 ML
NOUS VOUS TRANSMETTONS UN DEVIS POUR CES TRAVAUX
SUITE A CELA, NOUS DEVRONS ÉTUDIER ENSEMBLES LES TRAVAUX A RÉALISER
POUR REFERMER LA TRANCHÉE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,
réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de
la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Recherche de fuite destructive	1	6300,00	6300,00
1,00	Main d'oeuvre réparation provisoire	2	585,00	585,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Fournitures réseau provisoire	1	125,00	125,00
TOTAL H.T.				7010,00
T.V.A. a 10,00%				701,00
TOTAL T.T.C.En EURO				7711,00

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN