



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4062076

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 20/06/2024 10H10 C:002798 I:13867

V/Email reçu le Jeudi 20/06/2024 a 10H10

Madame BARRAL Nicole

**190 RUE ANDRE SIMON
Bâtiment A2 - Etage 5
30900 NIMES**

IMMEUBLE : 190 RUE SAINT ANNE
190 RUE SAINT ANNE
30000 NIMES

Nîmes, le 26 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 190 RUE SAINT ANNE - BAT A2 - ETAGE 4 - M.GOULESQUE 06 24426782 OU
04 66290062

MOTIF : INTERVENTION SUIE AU SIGNALEMENT D'UN DEGAT DES EAUX AU PLAFOND DE
LEUR LOGEMENT.
LE COMPTEUR DU LOGEMENT DE LEUR VOISINE DU DESSUS TOURNE TOUTES LES
20 SECONDES SANS QU'ELLE UTILISE L'EAU

Donneur d'ordre : M. B. GOULESQUE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 21/06/2024 A 13H00
A PARTIR DU LOGEMENT DE M GOULESQUE

RECHERCHE DE FUITE
FUITE CONSTATÉE SUR LE RACCORD DU LAVE VAISSELLE
REPLACEMENT DU JOINT 3/4
CONTRÔLE DE LA BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE ET REPLI

OBSERVATIONS : FACTURE ACQUITTÉE PAR CHEQUE 1760822 DU CREDIT MUTUELLE D'UN MONTANT DE
150 EUROS TTC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4062076

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	main d'oeuvre et déplacement plomberie	1	136,37	136,37
	TOTAL H.T.			136,37
	T.V.A. a 10,00%			13,63
	TOTAL T.T.C.		En EURO	150,00

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN