



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4070298

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 18/07/2024 10H21 C:000850 I:13988

V/Email reçu le Jeudi 18/07/2024 a 10H21

SCI JH INVEST
S/C Jérémy HADIDA
5 RUE MARYSE BASTIE
30129 REDESSAN

IMMEUBLE : SCI JH INVEST
13 RUE AUGUSTE
30000 NIMES

Montpellier, le 24 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 13 RUE AUGUSTE - 1ERE ETAGE A DROITE - MR HADIDA 07 81828457
VOIR PHOTO

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE SINISTRE DEGATS DES EAUX AU PLAFOND

Donneur d'ordre : Mr J HADIDA (RESPONSABLE SUR PLACE)

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 17/07/2024 A 12H15

RECHERCHE DE FUITE SUITE SINISTRE DANS LE COULOIR
PAS DE FUITE VISUELLE CONSTATÉE DANS L'APPARTEMENT NI SUR LES
SANITAIRES NI SUR LES ALIMENTATIONS
DANS LA SALLE DE BAIN, GROUPE DE SÉCURITÉ A REMPLACER
TRACES D'HUMIDITE DANS LA CUISINE SUR LE MUR ATTENANT A LA DOUCHE
UN DEVIS VA SUIVRE

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 19/07/24 a 18H08 Mr J HADIDA

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4070298

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	RECHERCHE DE FUITE	le 17/07	1	135,00	135,00
TOTAL H.T.					135,00
T.V.A. a 10,00%					13,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>148,50</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN