



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4072195

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 26/06/2024 18H16 C:001705 I:12606

AGENCE BDGI

V/Email reçu le Mercredi 26/06/2024 a 18H16

**12 RUE ROUSSY
30000 NIMES**

IMMEUBLE : RUE VILLARS
6 RUE VILLARS
30000 NIMES

Nîmes, le 28 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 6 RUE JEAN VILLARS - MME COSTA ESTEVE - TEL.06 05965580

MOTIF : INTERVENTION SUITE AU SIGNALEMENT D'UNE FUITE AU NIVEAU DU CUMULUS

Donneur d'ordre : Mme C. DELABAIGNERIE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 28/06/2024 A 09H30 :

RECHERCHE

NOUS CONSTATONS UNE FUITE PAR INTERMITTENCE SUR LE SIPHON D'EVACUATION, LORSQU'IL SE CHARGE D'EAU PARFOIS IL DEBORDE.

IL N'Y PAS DE BOUCHON DANS L'EVACUATION, C'EST UN PROBLEME D'AIR DONC IL FAUDRA INSTALLER UN PETIT CLAPET ANTI VIDE SUR LE PVC EN 32 POUR LA DECOMPRESSION.

REPLI DU CHANTIER.

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 21/07/24 a 22H42 Mme C. DELABAIGNERIE

BONJOUR,

LORS DE NOTRE VISITE CE JOUR CHEZ MME COSTA,

NOUS AVONS CONSTATÉ QU'IL FALLAIT REPRENDRE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DU CHAUFFE EAU POUR SECURISER LE CABLE ELECTRIQUE.

UN DEVIS SUIIT AINSI QUE POUR L'INSTALLATION D'UN CLAPET ANTI VIDE POUR LE CUMULUS.

CORDIALEMENT.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4072195

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	MAIN D'OEUVRE ET DEPLACEMENT		1	110,00
				110,00
		TOTAL H.T.		110,00
		T.V.A. a 10,00%		11,00
		TOTAL T.T.C.En EURO		121,00

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4072195

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Nîmes MED

De: Caroline DELABAIGNERIE <contact@agence-bdgi.com>
Envoyé: mercredi 26 juin 2024 18:16
À: Nîmes MED
Objet: Re: Envoi facture n°4042276 ***** RE: 6 Rue Villars Nîmes

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Catégories: ELENA

Bonjour,

La locataire me signale une fuite du cumulus posé récemment. Pouvez-vous contacter rapidement Madame COSTA ESTEVES au 06.05.96.55.80.?

En vous remerciant,

--

Cordialement.
Caroline DELABAIGNERIE
SARL B.D.G.I.
Agence ouverte le lundi-mardi-jeudi-vendredi
Le 01/05/2024 à 23:44, Nîmes MED a écrit :

Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe la facture n°4042276 relative au devis n°3122099 pour le remplacement du cumulus dans l'appartement de Mme COSTA Estève.

Bonne réception
Bien cordialement
Sandy
06 60 72 77 21
facturationmedprovence@servimo.fr

SERVIMO Méditerranée/Provence
Electricité *

* Assainissement * Plomberie *

-----Message d'origine-----

De : Caroline DELABAIGNERIE <contact@agence-bdgi.com>
Envoyé : vendredi 17 novembre 2023 09:24
À : nimes@servimo.fr
Objet : 6 Rue Villars Nîmes

Bonjour,

Pourriez-vous contacter Madame COSTA ESTEVES au 06.05.96.55.80.pour le remplacement du cumulus?

--

Cordialement.
Caroline DELABAIGNERIE
SARL B.D.G.I.
Agence ouverte le lundi-mardi-jeudi-vendredi

--

Cet e-mail a été vérifié par le logiciel antivirus d'Avast.

<https://mibc-fr-04.mailinblack.com/securelink/?url=http://www.avast.com&key=eyJJsYW5nIjoiRlIiLCJlcmwiOiJodHRwOi8vd3d3LmF2YXN0LmNvbSIsInRva2VuIjoiz0FBQUFBQmxWeUlhWXplc2draDVxeEVkaG9nMEh6N2hxZW53LU5RNk5tbVRqTDN3bDVzcVUxY01leDdOMHBiaG50LWNTTl p4cG5pb2VueU9yWWQ3cEhYV3c2a2RsWmhERlRXaVFtVFhaUE5VT01qc3pmM2Q2ZV9ReGlyZjdxakxpSVVPb0g3NWtkUlJMNHpJWUZRc0xUV3Rkd1ZRbU5reTEzQWRsY185NjdScFh5aHM4aE9xT2FpTjZnbmZoY2dZUWVxdWRQangyTm12SVc5ZzFhSktnetROWm5qWFBjcFZHdkM2dzlDZ1hKQ3RCMTNBWDRQMDNNRWpnYjZERlh5OFhQTGp3UkdzdWY5VjJjZFBjbEhJZ1NYaGhWUkY1NWJweFFwWF1RWllkWDZYMFM5UzIyc202NWg0Q21JT3lUamcwWk5WMVI4MThZdFki fQ==>



Sans virus. www.avast.com