



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4072200

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 2/07/2024 14H36 C:002640 I:13408
V/REF : 618305349
V/Email reçu le Mardi 02/07/2024 à 14H36

LIDL SNC POUR LA DR16
-POUR LE SERVICE FM-
35 RUE CHARLES PEGUY
SERVICE COMPTABILITE
67039 STRASBOURG CEDEX 2

V/REF.IMM. N°SPM 2483
IMMEUBLE : LIDL AIGUES MORTES
5010 LOTISEMENT TERRE ET
CAMARGUES III
30220 AIGUES MORTES

Nîmes, le 28 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LIDL AIGUES MORTES
RESPONSABLE PAS SUR PLACE MME AUGELLE 07 87139135

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE A UNE SURCONSOMMATION D'EAU AU COMPTEUR GÉNÉRAL
AVEC APPAREILLAGES SPÉCIFIQUES

Donneur d'ordre : Mme N. RUMEAU

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble.

LE 03/07/2024 A 10H00 :

A NOTRE ARRIVÉE SUR PLACE, NOUS N'AVONS PAS PU ACCÉDER AU COMPTEUR D'EAU CAR LA TRAPPE EST SUR LE PARKING ET UNE VOITURE EST STATIONNÉE DESSUS. MALGRÉ PLUSIEURS APPELS DANS LE MAGASIN, PERSONNE N'A DÉPLACÉ CE VÉHICULE.
NOUS REPROGRAMMONS UNE INTERVENTION DEMAIN À 6 H.
REPLI DU CHANTIER.

LE 04/07/2024 A 06H00

CONSTATATION :
LÉGER DÉFILEMENT SUR LE COMPTEUR D'EAU PRINCIPALE (D19BA188768) APRES ISOLEMENT DE LA VANNE GÉNÉRAL DE COUPURE À L'INTÉRIEUR DU MAGASIN (VESTIAIRE HOMME) IL N'Y A PLUS DE DÉFILEMENT AU COMPTEUR

POSE D'UN MANO AVEC LE COMPRESSEUR PENDANT 30 MIN AUCUNE CHUTE DÉTECTÉE

PASSAGE CAMÉRA: PLUSIEURS RACCORD DANS LE SOL SANS ACCÈS T, MANCHON, COUDE, LE PE PASSE LE LONG DU MAGASIN ET DEVANT LA RAMPE D'ACCÈS DU QUAI DE CHARGEMENT

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

RECHERCHE DE FUITE AU GAZ TRACEUR : RIEN A SIGNALER

CONTRÔLE DES SANITAIRES:

- LES DEUX GROUPES DE SÉCURITÉ DES CHAUFFES EAU SOUS ÉVIER (SALLE DE REPOS ET PLONGE BOULANGERIE) SON FUYARDS

- LES FLOTTEURS DE MARQUE GEBERIT WC F DES EMPLOYÉS LAISSE PASSER L'EAU
- LE MITIGEUR A INFRA ROUGE DANS LES WC CLIENTS LAISSE PASSE L'EAU EN CONTINU

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 04/07/24 a 13H21 M. Fl. RIERA

CONSTAT AUCUNE FUITE SUR LE RESEAU ENTERRE

UN DEVIS SUIVIT POUR LES REPARATIONS DE FUITES SUR LES PARTIES SANITAIRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons a déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4072200

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	RECHERCHE DE FUITE GAZ TRACEUR COMPLETE	2	600,00	600,00
TOTAL H.T.				600,00
T.V.A. a 20,00%				120,00
TOTAL T.T.C.En EURO				720,00

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN



N ° de commande.:
618305349



à des fins internes
uniquement

LIDL DIRECTION RÉGIONALE DE LUNEL - ZAC de la petite Camargue
CS 100 - 34403 - LUNEL Cedex

SERVIMO Méditerranée
22 Rue Alberto Santos Dumont
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Date: 02/07/2024
Contact: Mme Nikola RUMEAU
Téléphone:
Adresse mail: technique.dr16@lidl.fr

Demande d'intervention LIDL

Bénéficiaire des prestations LIDL DIRECTION RÉGIONALE DE LUNEL
ZAC de la petite Camargue CS 100 34403 LUNEL Cedex
(Doit être précisé sur la facture comme bénéficiaire des prestations avec adresse complète)

Date cible 05/07/2024

Adresse de facturation LIDL SNC
35 rue Charles Peguy / CS 30032, 67039 Strasbourg cedex 02

Adresse de livraison	Magasin Lidl
	Rue des marchands 5010, 30220 Aigues-Mortes
Numéro d'entrepôt	FR2483
Numéro de défaut	124602056
Type	Toilettes et équipements
Modèle	
Fabricant	
Numéro de série	
LIN	
Emplacement de l'équipement	
Type de problème	Fuites
Description	FM: bonjour, merci d'intervenir pour une recherche de fuite. Nous étions prévenus par le prestataire d'eau que nous avons consommé plus que d'habitude.

Bonjour,

Suite au signalement du supermarché ci-dessus, merci de bien vouloir réaliser les interventions suivantes selon les conditions définies au contrat.

Pour rappel, chaque intervenant doit se présenter à l'encadrement du supermarché afin de :

- signer le carnet de visite,
- se faire remettre un brassard d'identification
- faire un point sur la sécurité de l'intervention.

Celui-ci doit être fait à partir du document "Check-list d'accueil sécurité d'une entreprise extérieure" que chaque intervenant doit signer conjointement avec l'encadrement du supermarché et annexer à la facture comme le RPS.

Les modalités d'intervention devront être conformes au plan de prévention.

Veuillez noter que les factures ne peuvent être acceptées que si une fiche de rapport Lidl est disponible et que la

N ° de commande.: 618305349

Page 1

facture contient les informations suivantes :

1. Date de facture | 2. Numéro courant de la facture | 3. Numéro fiscal ou identifiant de taxe de vente | 4. Date de livraison et d'exécution.

Défaut de la feuille de rapport (24289418)

N° de
commande.

618305349

Magasin: FR2483

Rue: Rue des

C.P / Ville: 30220 Aloues-

Responsabilité:

Facility

Management

Date	Entreprise	Nombre des travailleurs	Temps de travail			Heures facturables	Travaux réalisés / mot-clé
			Commencer	Fin	Casser		
04/07/2024	SERVIMO Méditerranée	1	06:00	08:30	0:00	2:30	Recherche de fuites gaz traceur entre le compteur général et le magasin RAS Anomalies détectées dans le magasin

Commentaires des artisans

Nous confirmons les horaires de travail indiqués ci-dessus
sous réserve de l'approbation de l'autorité responsable
Entreprise. Les factures sont envoyées uniquement avec les bordereaux de déclaration L101.
Les factures ne sont acceptées qu'avec une feuille de rapport L101.
L'adresse de facturation est celle de l'entreprise responsable.

LIDL 2483

1010 Lot Les Terres de Camargues III
30220 Aloues Morles
Sect. 343 262 622 14025

04/07/2024

Date

(SERVIMO Méditerranée)

(FR2483)

CHECKLIST D'ACCUEIL SÉCURITÉ D'UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE

AVANT L'INTERVENTION

Accueil :



Heure d'arrivée

06h00



☒ L'entreprise se présente à l'encadrement, signe le livre des visiteurs et se fait remettre un brassard d'identification



☒ Définir les modalités d'accès aux vestiaires et aux sanitaires



☐ Accompagner l'entreprise sur le lieu d'intervention pour comprendre ce qu'elle va faire

Analyse sécurité :

☒ De base :

Port des chaussures de sécurité et des vêtements de travail au nom de l'entreprise obligatoire



☐ Se renseigner et cadrer l'intervention :
Comment va-t-elle intervenir ?
Quels risques ?
Quels moyens de prévention ?

☒ Si d'autres EPI spécifiques sont nécessaires, vérifier qu'ils sont en bon état



☒ L'intervenant est équipé de matériel de balisage pour sécuriser la zone d'intervention

RISQUES PRINCIPAUX



☐ Si travail en hauteur, l'intervenant est équipé de son propre matériel et d'équipements sécurisés > plateforme mobile avec garde-corps (PML) et non escabeau
Rappel : Escabeau = moyen d'accès ou impossibilité technique de mettre en place un équipement sécurisé

☐ Pour une intervention d'ordre électrique, l'intervenant possède une habilitation électrique

☐ Si travaux par point chaud (soudure, meulage), l'intervenant possède obligatoirement un « permis feu » remis par le FM ou le RMR pour éviter l'incendie



Signatures - Obligatoires avant chaque intervention :

Date : 04/07/2016

Entreprise : SERVINO

Nom & n° du supermarché : LIDL 2483

50110 L'Écluse - 50110 L'Écluse - 50110 L'Écluse

Encadrant Supermarché

Nom & Prénom : Gaudin

Signature Encadrant Supermarché

LIDL 2483

50110 L'Écluse - 50110 L'Écluse - 50110 L'Écluse

50110 L'Écluse - 50110 L'Écluse - 50110 L'Écluse

Intervenant extérieur

Nom & Prénom : Gaudin Stashien

Signature Entreprise Extérieure

Servino

50110 L'Écluse - 50110 L'Écluse - 50110 L'Écluse

50110 L'Écluse - 50110 L'Écluse - 50110 L'Écluse

Rappel : après le travail



À annexer à la facture

