



LE PARTENAIRE  
MAINTENANCE DE  
VOTRE PATRIMOINE  
IMMOBILIER

FACTURE N° 4072206

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

N/REF : 19/06/2024 15H41 C:002640 I:13853

V/Email reçu le Mercredi 19/06/2024 à 15H41

SELON DEVIS N° 4062046

LIDL SNC POUR LA DR16  
-POUR LE SERVICE FM-  
35 RUE CHARLES PEGUY  
SERVICE COMPTABILITE  
67039 STRASBOURG CEDEX 2

IMMEUBLE : LIDL ST GILLES  
AVENUE DES COSTIERES  
30800 ST GILLES

Nîmes, le 28 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LIDL DE ST GILLES, AVENUE DES COSTIERES  
CONTACT 04 34321984  
1693

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AVEC APPAREILLAGES SPÉCIFIQUES SUITE AU SIGNALLEMENT  
D'UNE SURCONSOMMATION D'EAU PAR LE SERVICE DES EAUX DE LA VILLE  
CONSOMMATION 1463M2

Votre accord sur notre devis n° 4062046 du 18/06/2024 d un montant de  
600,00€ HT SOIT 720,00€ TTC

Donneur d'ordre : SUIT x compte rendu

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

RÉCUPÉRER LES ACCES AU SITE  
MISE A DISPOSITION D'UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ÉQUIPÉS D'UN  
VÉHICULE ATELIER ET DES APPAREILLAGES DE RECHERCHE DE FUITE TELS QUE :  
- CAMÉRA D'INSPECTION VIDÉO  
- GÉOLOCALISATION  
- GAZ TRACEUR  
- APPAREIL ACCOUSTIQUE

COUPURE D'EAU ET VIDANGE DES RESEAUX  
REALISATION D'UNE RECHERCHE DE FUITE PAR GAZ TRACEUR ET SYSTEME  
ACCOUSTIQUE  
ÉTAPE 1, FERMETURE DE LA VANNE DANS LE BÂTIMENT IL Y'A TJR UN GROS  
DÉFILEMENT SUR LE COMPTEUR D'EAU GÉNÉRALE .//////// ÉTAPE 2, POSE D'UNE  
VANNE EN 3/4 MF  
ÉTAPE 2, POSE D'UNE VANNE EN 3/4 MF ECRU LIBRE DANS LE REGARD A 80ML DU  
COMPTEUR POUR SECTORISER, LORS DE SA FERMETURE PLUS DE DÉFILEMENT SUR  
LES 80ML LA FUITE ET DONC SUR LES 20ML RESTANT.//////// ÉTAPE 3,  
GÉOLOCALISATION DES 20ML ENTRE LE REGARD ET LE POINT D'ENTRÉE DANS LE



Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

BÂTIMENT OK IL PASSE LE LONG DU BÂTIMENT SOUS LE PARKING ( TRACER  
POINTILLÉ VERT ) A 120CM DE PROFONDEUR ////////// ÉTAPE 4, MISE EN PLACE  
APPAREILLAGE POUR GAZ TRACEUR.////////// ÉTAPE 5 PERCEMENT DU SOL POUR LA  
REMONTER DU GAZ, FUITE DÉTECTÉE A L'APLOMB DU MUR PORTEUR SOUS LA  
POUBELLE EN FACE DES RANGEMENT DES CHARRIOTS DE COURSES ZONE TRACEE AU  
SOL.//////////

**OBSERVATIONS** : FJ LCOMPTER Email envoyé le 21/06/24 a 13H30 M. Fl. RIERA

NOUS PRECONISONS UN TUBAGE DU RESEAU AEP  
UN DEVIS TRAVAUX SUIT

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/  
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de  
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).  
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le  
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le  
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait  
nous agissons par sondages et recherches successives.  
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de  
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,  
réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de  
la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1  
qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).  
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si  
nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de  
déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).  
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions  
de recherche que nous arrivons a déterminer l'emplacement de la fuite et  
y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif | P.U. HT |        |
|----------|-----------------------------------|---------|--------|
| 1,00     | RECHERCHE DE FUITE                | 600,00  | 600,00 |



LE PARTENAIRE  
MAINTENANCE DE  
VOTRE PATRIMOINE  
IMMOBILIER

**FACTURE N° 4072206**

*Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365*

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL H.T. ....                 | 600,00        |
| T.V.A. a 20,00% .....           | 120,00        |
| <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b> | <b>720,00</b> |

**Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE  
MAINTENANCE DE  
VOTRE PATRIMOINE  
IMMOBILIER

DEVIS N° 4062046

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

N/REF : 18/06/2024 18H17 C:002640 I:13853

V/Appel du Mardi 18/06/2024 à 18H17

LIDL SNC  
POUR LA DR16  
35 RUE CHARLES PEGUY  
SERVICE COMPTABILITE  
67039 STRASBOURG CEDEX 2

IMMEUBLE : LIDL ST GILLES  
AVENUE DES COSTIERES  
30800 ST GILLES

Nîmes, le 18 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LIDL DE ST GILLES, AVENUE DES COSTIERES  
CONTACT 04 34321984  
1693

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AVEC APPAREILLAGES SPÉCIFIQUES SUITE AU SIGNALEMENT  
D'UNE SURCONSOMMATION D'EAU PAR LE SERVICE DES EAUX DE LA VILLE  
CONSOMMATION 1463M2

Donneur d'ordre : M. Fl. RIERA

NATURE DU DEVIS :

Recherche de fuite en partie privative.  
RÉCUPÉRER LES ACCÈS AU SITE  
MISE À DISPOSITION D'UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ÉQUIPÉS D'UN  
VÉHICULE ATELIER ET DES APPAREILLAGES DE RECHERCHE DE FUITE TELS QUE :  
- CAMÉRA D'INSPECTION VIDÉO  
- GÉOLOCALISATION  
- GAZ TRACEUR  
- APPAREIL ACCOUSTIQUE  
  
COUPURE D'EAU ET VIDANGE DES RESEAUX  
REALISATION D'UNE RECHERCHE DE FUITE PAR GAZ TRACEUR ET SYSTEME  
ACCOUSTIQUE  
DELIVRANCE D'UN COMPTE RENDU ET PRECONISATION SI NECESSAIRE  
REPLI

OBSERVATIONS : FJ TT Email envoyé le 18/06/24 à 18H41 Mme N. RUMEAU  
FJ TT Email envoyé le 18/06/24 à 18H41 SUIT x compte rendu

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).



Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait  
nous agissons par sondages et recherches successives.  
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de  
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,  
réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de  
la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1  
qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).  
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si  
nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de  
déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).  
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions  
de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et  
y remédier si le client nous en donne l'ordre.

| =====                     |                                   |         |        |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|--------|
| Quantité                  | Heures - Suppléments - Descriptif | P.U. HT |        |
| 1,00                      | RECHERCHE DE FUITE GAZ TRACEUR    | 600,00  | 600,00 |
| TOTAL H.T. ....           |                                   |         | 600,00 |
| T.V.A. à 20,00% ....      |                                   |         | 120,00 |
| TOTAL T.T.C. .... En EURO |                                   |         | 720,00 |

  
Florian Riera (19 juin 2024 15:35 GMT+2)



LE PARTENAIRE  
MAINTENANCE DE  
VOTRE PATRIMOINE  
IMMOBILIER

DEVIS N° 4062046

*Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365*

**Validité de l'offre :** 6 mois à compter de la date d'émission.

**Conditions de règlement :** virement à 30 jours date de facture sauf conditions particulières convenues entre nous.

Dans l'attente de la faveur de vos ordres, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments dévoués.

P/LA SOCIETE

# 240619\_SERVIMO\_1693\_RECHERCHE FUITE

Rapport temporaire sur l'accord

2024-06-19

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Créé le :           | 2024-06-19                                   |
| De :                | Nikola RUMEAU (nikola.rumeau@lidl.fr)        |
| État :              | Émis pour signature                          |
| ID de transaction : | CBJCHBCAABAAJFBgjoIDsz7hCZzX5CNnzMuuBBPMKgLN |

## Historique de l'accord

L'historique de l'accord est la liste des événements ayant eu une incidence sur l'état de l'accord avant la signature finale. Un rapport d'audit final sera généré une fois l'accord terminé.

## Historique de "240619\_SERVIMO\_1693\_RECHERCHE FUITE"

-  Document créé par Nikola RUMEAU (nikola.rumeau@lidl.fr)  
2024-06-19 - 06:38:49 GMT- Adresse IP : 85.69.145.26
-  Document envoyé par e-mail à Florian Riera (florian.riera@lidl.fr) pour signature  
2024-06-19 - 06:39:11 GMT
-  Document signé électroniquement par Florian Riera (florian.riera@lidl.fr)  
Date de signature : 2024-06-19 - 13:35:41 GMT - Source de l'heure : serveur- Adresse IP : 85.69.145.25
-  Document envoyé par e-mail à Tristan Debey (tristan.debey@lidl.fr) pour signature  
2024-06-19 - 13:35:46 GMT



Powered by  
**Adobe**  
Acrobat Sign

19106124 15h41

Rapport sans commande IMS  
(24180176)

|                  |  |
|------------------|--|
| N ° de commande. |  |
|------------------|--|


Magasin: FR1693  
Rue: Avenue des Costières  
C.P / Ville: 30800 Saint-Gilles


| Date       | Entreprise | Nombre.<br>des<br>travailleurs | Temps de travail |       |        |                       | Travaux réalisés / mot-clé                                           |
|------------|------------|--------------------------------|------------------|-------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |            |                                | Comme<br>ncer    | Fin   | Casser | Heures<br>facturables |                                                                      |
| 21/06/2024 | Servimo    | 1                              | 08:30            | 12:25 | 0:00   | 3:55                  | Recherche de fuite , au gaz traceur sur alimentation EF du bâtiment. |

| Commentaires des artisans |
|---------------------------|
|                           |

Nous confirmons les horaires de travail indiqués ci-dessus  
sous réserve de l'approbation de l'autorité responsable  
Entreprise. Les factures sont envoyées uniquement avec les bordereaux de déclaration Lidl  
Les factures ne sont acceptées qu'avec une feuille de rapport Lidl.  
L'adresse de facturation est celle de l'entreprise responsable.

21/06/2024  
Date

  
(Servimo)





# CHECKLIST D'ACCUEIL SÉCURITÉ

## D'UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE

### AVANT L'INTERVENTION

#### Accueil



Heure d'arrivée

8h30



☒ L'entreprise se présente à l'encadrement, signe le livre des visiteurs et se fait remettre un brassard d'identification



☐ Définir les modalités d'accès aux vestiaires et aux sanitaires



☒ Accompagner l'entreprise sur le lieu d'intervention pour comprendre ce qu'elle va faire


#### Analyse sécurité

☒ De base :  
Port des chaussures de sécurité et des vêtements de travail au nom de l'entreprise obligatoire



☒ Se renseigner et cadrer l'intervention:  
Comment va-t-elle intervenir ?  
Quels risques ?  
Quels moyens de prévention ?

☐ Si d'autres EPI spécifiques sont nécessaires, vérifier qu'ils sont en bon état



☒ L'intervenant est équipé de matériel de balisage pour sécuriser la zone d'intervention

#### ⚠ RISQUES PRINCIPAUX

☐ Si travail en hauteur, l'intervenant est équipé de son propre matériel et d'équipements sécurisés > plate-forme mobile avec garde-corps (PIRL) et non escabeau

Rappel : Escabeau = moyen d'accès ou impossibilité technique de mettre en place un équipement sécurisé

☐ Pour une intervention d'ordre électrique, l'intervenant possède une habilitation électrique

☐ Si travaux par point chaud (soudure, meulage), l'intervenant possède obligatoirement un « permis feu » remis par le FM ou le RMR pour éviter l'incendie

#### Signatures - Obligatoires avant chaque intervention

Date : 21/6/2024

Entreprise : Senrimo

Nom & n° du supermarché :

LIDL St Julien 1693

Encadrant Supermarché

Nom & Prénom : S. ELIER

Signature Encadrant supermarché

30200

Intervenant extérieur

Nom & Prénom : Gancia Sébastien

Signature Entreprise Extérieure

Rappel :  
après  
le travail



La zone a bien été nettoyée par l'intervenant (doit repartir avec les déchets générés par l'intervention)



Remise du brassard d'identification à l'encadrant



Signature du RPS, une fois seulement le brassard rendu et le nettoyage et la remise en sécurité réalisés!

À annexer à la facture

