



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4082015

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 3/07/2024 11H40 C:002836 I:13943

MADAME BELMIR

V/Email reçu le Mercredi 03/07/2024 a 11H40

**28 RUE NOBEL
30000 NIMES**

IMMEUBLE : RUE NOBEL
28 RUE NOBEL
30000 NIMES

Nîmes, le 09 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LOCATAIRE MME AMRI 06 69938289
PROPRIÉTAIRE MME BELMIR ANISSA 06 60756622

MOTIF : FUITE QUI PROVIENDRAIT D'UN MUR DANS LE COULOIR DONNANT SUR LA SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : Mme M GARCIA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 05/07/2024 A 08H30
A PARTIR DU LOGEMENT DE MME AMRI
RECHERCHE DE FUITE
TEST DE PRESSION EFFECTUÉ : RIEN A SIGNALER
OUVERTURE DU MUR POUR MISE EN ÉVIDENCE DE LA COLONNE : RIEN A SIGNALER
VÉRIFICATION DES CAVES : RIEN A SIGNALER
TEST D'HUMIDITÉ : 8% DANS LES LOGEMENTS QUE CE SOIT EN PARTIE BASSE OU HAUTE
LE PROBLEME VIENNE D'UN PROBLEME DE VENTILLATION DU LOGEMENT
UN DEVIS VA SUIVRE

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 26/07/24 a 14H21 Mme M GARCIA

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4082015

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	RECHERCHE DE FUITE	le 05/07	2	195,00	195,00
TOTAL H.T.					195,00
T.V.A. a 10,00%					19,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>214,50</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4082015

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*