



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4084029

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 25/06/2024 14H30 C:002812 I:13896

V/Email reçu le Mardi 25/06/2024 a 14H30

MME ANGELIER-LEPLAN Bernadette

**62 IMPASSE DE LA ROSE TREMIERE
73520 ST BERON**

IMMEUBLE : LES TELLINES
AVENUE DE LA PINEDE
30240 LE GRAU DU ROI

Grau du roi, le 09 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : AVENUE DE LA PINEDE - LES TELLINES - MME ANGELIER 06 25781487 - CAGE 4 - N°40

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : M. B ANGELIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 26/06/2024 A 16H45
A PARTIR DU LOGEMENT DE MME ANGELIER

CONTRÔLE DE TOUTES LES ÉVACUATIONS : RIEN A SIGNALER
CONTRÔLES DES ALIEMENTATIONS : RIEN A SIGNALER
CONTRÔLE DU COMPTEUR , ACUNE CONSOMMATION
CONTRÔLE DE LA DOUCHE QUI A ÉTÉ REFAITE , DES JOINTS CARRELAGES
COMMENCENT A SE CRAQUER
RIEN D'APPARENT AU NIVEAU DU BAC A DOUCHE
PAS DE FUITE CONSTATÉE DANS L'APAPRTEMENT

OBSERVATIONS : FACTURE ACQUITTÉE PAR CHEQUE 3399687 DU CREDIT AGRICOLE D'UN MONTANT DE 110,25

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4084029

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	RECHERCHE DE FUITE		1	100,23
				100,23
		TOTAL H.T.		100,23
		T.V.A. a 10,00%		10,02
		TOTAL T.T.C.En EURO		110,25

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN