



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5012151

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 22/01/2025 11H32 C:000839 I:14871

V/Email reçu le Mercredi 22/01/2025 à 11H32

SELON DEVIS N° 4122084

SDC 7 RUE TRELYS
S/C CITYA PERI
7 PLACE GABRIEL PERI
30000 NIMES

IMMEUBLE : 7 RUE TRELYS
7 RUE TRELYS
30000 NIMES

Nîmes, le 27 Janvier 2025

Référence Marché: CT Interv.Mult-Techn.d'Urgence

LOCALISATION : - 2EME ÉTAGE: LOGEMENT VACANT CLÉ A L'AGENCE CITYA PERI

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE PAR SECTORISATION DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION EN EAU
DU LOGEMENT ET ISOLEMENT DU TUBE FUYARD
Votre accord sur notre devis n° 4122084 du 18/12/2024 d un montant de
275,00€ HT SOIT 302,50€ TTC

Donneur d'ordre : Mme E BENHAMIDA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 24/01/2025 08H00

RÉCUPÉRER LES ACCES AU LOGEMENT DU 2EME ÉTAGE VACANT
MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ ÉQUIPÉ D'UN VÉHICULE
ATELIER

ISOLEMENT DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION D'EAU FROIDE A PARTIE DE LA
CLARINETTE DE DISTRIBUTION TUBE PAR TUBE ET RÉALISATION DE TESTS DE
PRESSION INDIVIDUELS AFIN DE REPÉRER LE RÉSEAU FUYARD ET DÉTERMINER CE
QU'IL ALIMENTE
CONDAMNATION DE CE RÉSEAU ET RESTITUTION DE L'EAU
TEST DE PRESSION FINAL
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 24/01/25 à 15H57 Mme E BENHAMIDA

SUITE A NOTRE INTERVENTION:
NOUS AVONS MIS EN PLACE UN MANOMETRE AFIN DE REPÉRER LE TUBE FUYARD.
NOUS N'AVONS PAS CONSTATÉ DE CHUTE DE PRESSION.

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Recherche de fuite par sectorisation	275,00	275,00
TOTAL H.T.			275,00
T.V.A. a 10,00%			27,50
TOTAL T.T.C.En EURO			302,50

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5012151

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN