



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5012238

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 14/01/2025 9H58 C:003334 I:14606

V/Email reçu le Mardi 14/01/2025 a 9H58

SELON DEVIS N° 4122142

LES ANTONINS

10 BOULEVARD DES ARENES
30000 NIMES

IMMEUBLE : LES ANTONINS
10 BOULEVARD DES ARENES
30000 NIMES

Nîmes, le 29 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : RESTAURANT LES ANTONINS - 10 BOULEVARD DES ARENES - 04 66061430
PROPRIÉTAIRE : MR MARTINEZ 06 47272870

MOTIF : GÉRANT DU BAR A CONTACTER POUR RDV 06 19427950 MR THEVENIN
: CONTROLE DE NOS TRAVAUX AVEC ITV PAR LE TAMPON DE VISITE DES
ANTONIN CONTROLER SI UNE FUITE EST PRÉSENTE SUR LES ALIMENTATIONS
D'EAU PAR LE COMPTEUR D'EAU ET CONTROLE DU RESTE DES RÉSEAUX

Votre accord sur notre devis n° 4122142 du 30/12/2024 d un montant de
430,00€ HT SOIT 516,00€ TTC

Donneur d'ordre : M. . MARTINEZ

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 17/01/2025 A 10H00

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC M. MARTINEZ.
MISE A DISPOSITION D'UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ÉQUIPÉS D'UN
VÉHICULE ATELIER ET D'UNE UNITÉ CAMÉRA.

TEST DE PRESSION SUR LES ALIMENTATIONS D'EAU.
INSPECTION VIDÉO PAR LE TAMPON DE VISITE QUE NOUS AVONS POSÉ LORS DE NOS
PRÉCÉDENTS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE LA BONNE ÉTANCHÉITÉ GÉNÉRALE.
INSPECTION VIDÉO AVEC CAMÉRA PAR LE REGARD EXTÉRIEUR POUR CONTRÔLE
GÉNÉRAL DU RÉSEAU D'ÉVACUATION D'EAU.
VÉRIFICATION DE L'ÉTAT STRUCTUREL DE CETTE CONDUITE A ENVIRONS 9 ML
AINSI QUE DU RESTE DES RÉSEAUX PAR LES ACCES EXISTANTS.
RÉALISATION D'ESSAIS SUR L'ENSEMBLE DES RÉSEAUX.
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER.

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 21/01/25 a 13H40 Mme E. BENHAMIDA



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5012238

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

SUITE A NOS INVESTIGATIONS, NOUS ALLONS VOUS FAIRE SUIVRE LE RAPPORT CAMÉRA.
NOUS AVONS CONTRÔLÉ L'INTÉGRALITÉ DES ÉVACUATIONS ET ALIMENTATIONS ET N'AVONS PAS CONSTATÉ D'ANOMALIES STRUCTURELLES SAUF LA PARTIE BASSE DU RÉSEAU D'ÉVACUATION A 9 ML DU REGARD EXTÉRIEUR MAIS QUI SE TROUVE LOINT DU SINISTRE.
NOUS PRÉCONISONS DE FAIRE UN POMPAGE COMPLET DU BAC A GRAISSE ET DE CONTRÔLER CE DERNIER AFIN DE VÉRIFIER S'IL Y A UN LIEN AVEC LE SINISTRE.
NOUS VOUS TRANSMETTONS LE DEVIS CORRESPONDANT.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons a déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Recherche de fuite avec appareillages	430,00	430,00



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5012238

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

TOTAL H.T.	430,00
T.V.A. a 20,00%	86,00
TOTAL T.T.C.En EURO	516,00

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN