



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5020281

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 19/02/2025 14H33 C:003466 I:03460
V/REF : I2667169
V/Email reçu le Mercredi 19/02/2025 à 14H33

MR FRANCOIS SANTIAGO

18 RUE BOBY LAPOINTE
34740 VENDARGUES

IMMEUBLE : LE BOIS DU JUGE-0140
1-7, RUE CHARLES TRENET
2-18, RUE BOBY LAPOINTE
34740 VENDARGUES

Montpellier, le 24 Février 2025

Référence Marché: Bareme 2025-Prestations Serv.

LOCALISATION : 18 RUE BOBY LAPOINTE - MR SANTIAGO 06 21803933 OU 06 10289228 - LGT 42 -
1ER ÉTAGE - RES LE BOIS DU JUGE-
CANOCARMEN13140@GMAIL.COM

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE VISUELLE
DOMMAGES :
PLAFOND DE LA CHAMBRE GOUTTE ET MOUSSE AU SOL SOUS L ARMOIRE

Donneur d'ordre : Ste VIAREN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 19/02/2025 A 20H00
A PARTIR DU LOGEMENT DE MR SANTIAGO

MISE EN PLACE D'UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ, ÉQUIPÉ D'UN VÉHICULE ATELIER
RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DE LA CHAMBRE
LA VMC ET LE CHAUFFAGE NE FONCTIONNENT PAS
CELA CRÉER DE LA CONDENSATION DANS LES CHAMBRES
REPLI

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5020281

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DP03-Ft RFE visuelle=<1h (hors Ff urg.)	1	97,09	97,09
	TOTAL H.T.			97,09
	T.V.A. a 10,00%			9,70
	TOTAL T.T.C.En EURO			106,79

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN