



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5092024

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 13/08/2025 15H32 C:000894 I:16694

V/Appel du Mercredi 13/08/2025 a 15H32

IMMEUBLE : 10 RUE CHARLES LIOTA
10 RUE CHARLES LIOTARD
30000 NIMES

M. ERIC MAURAN

10 RUE CHARLES LIOTARD
30900 NIMES

Nîmes, le

02 Septembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M. MAURAN 06 03201845

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SPECIFIQUE AVEC APPAREILLAGE SUITE SIGNALEMENT DE
EAU DE NIMES METROPOLE D'UNE CONSOMMATION ANORMALE.
LE COMPTEUR GÉNÉRAL DÉFILE.

Donneur d'ordre : M. E MAURAN

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

RÉALISÉ LE 26/08/2025 A 10H45

NOUS CONSTATONS UN DÉFILEMENT AU COMPTEUR
FERMETURE DE LA VANNE A L'INTÉRIEUR DU LOGEMENT : DÉFILEMENT TOUJOURS
PRÉSENT.

POSE D'UN MANOMETRE SUR LE TUYAU EN PE DN25 SUR 7ML ET SUR LES 30ML
DE PE DN20 : CHUTE IMMEDIATE

TEST DE PRESSION A L'INTÉRIEUR DU LOGEMENT RAS.

TEST ACOUSTIQUE RAS

NOUS PASSONS LA CAMÉRA POUR GÉOLOCALISATION SUR 7ML EN PE DN25 :
PROFONDEUR 12CM

SUR LE 30 ML EN PE DN20 LA CAMÉRA NE PASSE PAS MAIS NOUS CONSTATONS
UNE VÉTUSTÉ DU RÉSEAU.

POSE DE L'APPAREILLAGE GAZ TRACEUR : REMONTÉE IMPORTANTE DE GAZ
A GAUCHE DES PALETTES DE BOIS

CONTRÔLE DU RESTE DE L'INSTALLATION RAS

UN DEVIS VOUS SERA TRANSMIS

OBSERVATIONS : FACTURE ACQUITÉE PAR CARTE BANCAIRE LE 02/09/2025 D'UN MONTANT DE
418€ TTC



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5092024

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Recherche de fuite niveau 3	1	380,00	380,00
TOTAL H.T.				380,00
T.V.A. a 10,00%				38,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>418,00</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5092024

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN