



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5090050

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 5/08/2025 17H47 C:001112 I:14718
V/REF : 0825380038
V/Email reçu le Mardi 05/08/2025 a 17H47

INTER PARTNER ASSISTANCE
N° TVA FR 42 316 139 500
6, RUE ANDRE GIDE
92328 CHATILLON

IMMEUBLE : CLINIQUE VETERINAIRE
470 RUE FAVRE DE SAINT CASTOR
34080 MONTPELLIER

Montpellier, le 03 Septembre 2025

Référence Marché: Contrat Prestations de Service
LOCALISATION : 470, RUE FAVRE DE SAINT-CASTOR * MELANIE ROUET AU 0638669671
MOTIF : FUIITE CANALISATION ÉVACUATION INTÉRIEURE APPARENTE
Donneur d'ordre : _ PERMANENCE AXA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 05/08/2025 A 19H00 : INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME ROUET.
LOCALISATION DES INFILTRATIONS AU PLAFOND AU SOUS SOL -1
RECHERCHE DE FUIITE AU REZ DE CHAUSSEE ==> RAS
RECHERCHE DE FUIITE AU 1ER ETAGE ==> PRESENCE D'EAU
CAUSE : IL Y A QUELQUES JOURS UNE MACHINE A LAVER A FUIT
CONSTAT : L'EAU S'EST INFILTRÉE DANS LES DALLES JUSQU'AU NIVEAU -1
==> PAS DE FUIITE
REPLI.

OBSERVATIONS : JB LCOMPTER Email envoyé le 08/08/25 a 08H36 _ PERMANENCE AXA

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUIITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP1-Ff dépl.sans interv.Lu-Ve 18-8h/Sam	1	90,00	90,00
1,00	TH1-H(s) Plombier Lu-Ve 18-8h/Samedi	1	59,00	59,00
TOTAL H.T.				149,00
T.V.A. a 20,00%				29,80
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>178,80</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN