



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5102034

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 28/08/2025 10H42 C:003725 I:16759
V/REF : I-25-09-15
V/Email reçu le Jeudi 28/08/2025 a 10H42

SELON DEVIS N° 5082117

HABITAT ET EAU

11 RUE DES ROCAILLES
30320 BEZOUCE

IMMEUBLE : GARE DE LANGOGNE
AVENUE DE LA GARE
48300 LANGOGNE

Nîmes, le

02 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : GARE DE LANGOGNE
RÉMI 06 15771180

MOTIF : RECHERCHE DE LA POSITION DU REGARD OU DE LA FOSSE SOUS LE SOL DANS LA
GARE AVEC GÉOLOCALISATION
CRÉATION D'UN ACCES A CET ÉLÉMENT ET VÉRIFICATION DE SON ÉTAT GÉNÉRAL

Votre accord sur notre devis n° 5082117 du 27/08/2025 d un montant de
1817,18€ HT SOIT 2180,61€ TTC

Donneur d'ordre : Mme S BARTOLOMEU

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

RÉALISÉ LE 16/09/2025

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC L'AGENT POUR LES ACCES SUR SITE
MISE A DISPOSITION D'UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ÉQUIPÉS D'UN
VÉHICULE ATELIER ET DES APPAREILLAGES DE GÉO LOCALISATION

INSERTION DE LA CAMÉRA ÉMETTRICE DANS LA CONDUITE D'ÉVACUATION D'EAU
USÉE A PARTIR DU WC POUR ATTEINDRE LE REGARD OU FOSSE PRÉSENT DANS LE
SOL
GÉOLOCALISATION DE LA TETE ÉMETTRICE DE LA CAMÉRA AFIN DE DÉTERMINER SA
POSITION ET SA PROFONDEUR
OUVERTURE DU SOL AU MARTEAU PIQUEUR AVEC SCIAGE PRÉALABLE POUR ACCÉRER
A CET ÉLÉMENT ET POSE D'UN REGARD AVEC PLAQUE EN FONTE HYDRAULIQUE POUR
GARDER CET ACCES A L'AVENIR
ÉVACUATION DES GRAVATS VERS DÉCHARGE
CONTRÔLE AVEC ESSAIS DES AUTRES RÉSEAUX QUI SE DÉVERSERAIENT DANS CE
REGARD OU FOSSE AVEC CURAGE HAUTE PRESSION SI NÉCESSAIRE
RECHERCHE DE LA CONDUITE QUI L'ÉVACUE
CONTRÔLE GÉNÉRAL DE SON ÉTAT AVEC CAMÉRA ET GÉOLOCALISATION

SERVIMO Méditerranée – SAS au capital de 15 000 €

202, Route de Rouquairol - 30900 Nîmes

RCS. MONTPELLIER 814.530.358 – TVA intracommunautaire FR66814530358

Tél : 04 11 25 01 65 - nimes@servimo.fr

IBAN : FR76 1680 7004 0082 0884 7821 832 - B.I.C : CCBPFRPPGRE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS

: FJ LCOMPTER Email envoyé le 17/09/25 a 16H02 M. R BOUDET

LORS DE L'INSPECTION VIDEO, AUCUNE FOSSE, NI REGARD N'A ETE DÉTECTÉ

LA CAMÉRA S'EST ARRÊTÉE A 9 ML DU DEPART DE LA CANALISATION WC (PIPE),
ZONE DE BLOCAGE GÉOLOCALISÉE AVEC PRÉCISION

UN REGARD BORGNE A ÉTÉ DECOUVERT A 3 ML DE L'OUVERTURE APRES DECAIS-
SEMENT DU SOL SUR UNE PROFONDEUR D'ENVIRON 1M DE PROFONDEUR.

L'INSPECTION DEPUIS CE REGARD A CONFIRMÉ LE POINT EXACT DE BLOCAGE
CONFORMÉMENT A LA GÉOLOCALISATION.

SUITE A L'OUVERTURE DU SOL AU-DESSUS DU POINT DE BLOCAGE, LOCALISATION
D'UNE CANALISATION EN FIBRO-CIMENT DIAM.160 MM, ENTIEREMENT OBSTRUÉE
PAR DES PIERRES, NÉCESSITANT DÉMOLITION ET REMPLACEMENT_

LA CANALISATION ETANT SOUS LA VOIERIE, IL A ETE DECIDE DE SOLLICITER
LA MAIRIE POUR STATUER SUR LA PRISE EN CHARGE DES REPARATIONS

NOUS RESTONS DISPONIBLES SI CES RÉPARATIONS NOUS INCOMBENT ET NOUS
POURRONS VOUS TRANSMETTRE UN DEVIS

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	main d'oeuvre et deplacement	1620,00	1620,00
	TOTAL H.T.		1620,00
	T.V.A. a 20,00%		324,00
	TOTAL T.T.C.En EURO		1944,00

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5102034

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*