



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5102433

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 21/10/2025 14H09 C:000839 I:13334

V/Email reçu le Mardi 21/10/2025 a 14H09

SDC REDIDENCE LE RENOIR
S/C CITYA PERI
7 PLACE GABRIEL PERI
30000 NIMES

IMMEUBLE : REDIDENCE LE RENOIR
22 RUE DES TROENES
30540 MILHAUD

Nîmes, le

31 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT B
SINISTRÉ M. FRONTZAC 06 85278342 B04
AU DESSUS ET POSSIBLE SINISTRANTS
DELATTE JULIEN APT B19 , TEL 06 14960467
ET MONTABORD J PHILIPPE AU 07 49259240
SINISTRE ÉGALEMENT DANS LES PARTIES COMMUNES

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE A UN SINISTRE QUI PERDURE MALGRÉ NOTRE
RÉPARATION SUR UN JOINT DE CLARINETTE DANS LE LOGEMENT B19
FAIRE UN TEST D'HUMIDITÉ POUR VOIR SI C'EST PAS L'ANCIENNE FUITE

Donneur d'ordre : Mme M LIGEROT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 22/10/2025 A 17H30
A PARTIR DU LOGEMENT DE MR FRONTZAC
RECHERCHE DE FUITE RAS
IL N'Y A PLUS DE FUITE
REPLI

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 29/10/25 a 14H59 Mme M LIGEROT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5102433

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	deplacement		1	45,00
				45,00
		TOTAL H.T.		45,00
		T.V.A. a 10,00%		4,50
		TOTAL T.T.C.En EURO		49,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5102433

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*