



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5112059

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 28/10/2025 12H01 C:004103 I:17275

V/Email reçu le Mardi 28/10/2025 a 12H01

MONSIEUR FABIEN BOUILLARD
RESIDENCE L'ASTROLABE
9 RUE DUMONT D'URVILLE
30000 NIMES

IMMEUBLE : L'ASTROLABE
9 RUE DUMONT D'URVILLE
30000 NIMES

Nîmes, le

11 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : PROPRIÉTAIRE MME CASTANER 06 31731438 LOGT AU 1ER ÉTAGE

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE IMPORTANTE SINISTRE DÉGAT DES EAUX DANS LE
LOGEMENT

Donneur d'ordre : Mr G CASTANER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 29/10/2025

MISE EN PLACE D'UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ ÉQUIPÉ D'UN VÉHICULE ATELIER
RECHERCHE DE FUITE
TEST DE PRESSION AU MANOMETRE EFFECTUÉ -> PERTE DE PRESSION
TEST DE PRESSION A LA POMPE A ÉPREUVE -> PERTE DE PRESSION SUR
L'ALIMENTATION DU COMPTEUR A LA CLARINETTE DANS LA SALLE DE BAIN
UN DEVIS SERA TRANSMIS POUR LES RÉPARATIONS A EFFECTUER
REPLI

OBSERVATIONS : SR LCOMPTER Email envoyé le 03/11/25 a 10H45 Mr Bouillard

FJ LCOMPTER Email envoyé le 31/10/25 a 14H37 Mr G CASTANER

CHEQUE DU CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
N°0837093 D'UN MONTANT DE 148,50€ LE 29/10/2025

UN DEVIS SERA TRANSMIS POUR LES RÉPARATIONS A EFFECTUER
EN CAS D'ACCEPTATION DU DEVIS, UN ACOMPTE DE 50% SERA DEMANDÉ



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5112059

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	RECHERCHE DE FUITE	1	135,00	135,00
TOTAL H.T.				135,00
T.V.A. a 10,00%				13,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>148,50</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5112059

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN