



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6012037

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 9/01/2026 9H40 C:004294 I:05416

M. EL MARDI MOHAMMED

V/Appel du Vendredi 09/01/2026 a 9H40

**LES COLOMBES IV
3 RUE DU CITRONNIER
30300 BEAUCAIRE**

IMMEUBLE : LES COLOMBES 4
3 RUE DES CITRONNIERS
30300 BEAUCAIRE

Nîmes, le 19 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LES COLOMBES IV - 3 RUE DES CITRONNIERS BEAUCAIRE
PROPRIETAIRE M. EL MARDI MOHAMMED 06 38539383 SINISTRÉ

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE SINITRE DEGAT DES EAUX DANS LE LOGEMENT DE
M. EL MARDI PAR LE VOISIN DU DESSUS.

Donneur d'ordre : Mr M EL MARDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 09/01/2026 A 11H30

MISE EN PLACE D'UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ ÉQUIPÉ D'UN VÉHICULE ATELIER
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT D'UNE FUITE AU NIVEAU DU VIDAGE BAIGNOIRE
UN DEVIS SERA TRANSMIS
REPLI

OBSERVATIONS : FACTURE ACQUITTÉE PAR CHEQUE DE LA BANQUE POSTALE N°244405006 D'UN
MONTANT 165€ LE 09/01/2026

NOUS PRÉCONISONS LE CHANGEMENT DU VIDAGE BAIGNOIRE.
UN DEVIS SERA TRANSMIS.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6012037

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	Recherche de fuite		1	150,00
				150,00
		TOTAL H.T.		150,00
		T.V.A. a 10,00%		15,00
		TOTAL T.T.C.		En EURO 165,00

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN