



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6062253

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 18/05/2026 17H06 C:003036 I:14467

FRANCE PARBRISE

V/Appel du Lundi 18/05/2026 a 17H06

**747 AVENUE DU MARECHAL JUIN
30000 NIMES**

IMMEUBLE : 747 AU MARECHAL JUIN
747 AVENUE DU MARECHAL JUIN
30000 NIMES

Nîmes, le 23 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 105 IMPASSE CANTEGRIL - MR POITTEVIN 06 12103221

MOTIF : INSTALLER SIPHON ARRIERE CUISINE SUITE REMONTÉES ODEURS EAUX USÉES

Donneur d'ordre : M. M POITEVIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 21/05/2026 A 16H15

MISE EN PLACE D'UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ ÉQUIPÉ D'UN VÉHICULE ATELIER
VIDANGE DE L'ÉVIER EN CHARGE
CONSTAT DU RÉSEAU QUI A DU MAL A S'ÉVACUER MALGRÉ LES AÉRATEURS A
MEMBRANE
CONSTAT DU RÉSEAU QUI SIPHONNAIT LE SIPHON CUMULUS
INTERVENTION A REPROGRAMMER AVEC UN ASSAINISSEUR
REPLI

LE 22/05/2026 A 14H30

REPÉRAGE ET MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
1ERE VÉRIFICATION AVEC PASSAGE CAMÉRA
CONSTAT DE L'ENSEMBLE DE LA CANALISATION REMPLIE DE GRAISSE
MISE EN SÉCURITÉ DU PLANCHER AVEC PROTECTION COMPLETE DU SOL
UTILISATION DE FURET MÉCANIQUE POUR TRAVERSER LES AMAS DE GRAISSE
NETTOYAGE A LA HP AVEC MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE POMPAGE SUR 25
METRES
EXTRACTION D'UNE GROSSE QUANTITÉ DE GRAISSE
2EME VÉRIFICATION AVEC PASSAGE CAMÉRA
CONSTAT D'UNE NETTE AMÉLIORATION AVEC POSSIBILITÉ D'AVANCER JUSQU'A
3,20M SANS RENCONTRER DE NOUVEAU BLOC DE GRAISSE
NETTOYAGE COMPLET DE LA CANALISATION
CONTRÔLE DES BONS ÉCOULEMENTS AFIN DE VÉRIFIER L'ABSENCE DE REFOULEMENTS
NETTOYAGE ET REPLI

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

LE 26/05/2026 A 17H

MISE EN PLACE D'UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ÉQUIPÉS D'UN VÉHICULE ATELIER
CONSTAT DE LA CANALISATION D'ÉVACUATION NON RACCORDÉE SOUS LE PLANCHER CE QUI A PROVOQUÉ UN ÉCOULEMENT DANS LA PIECE D'EN DESSOUS
ACCES SOUS LE PLANCHER POUR RACCORDER LE TUYAU
CONSTAT D'UN IMPORTANT DÉPÔT DE GRAISSE A L'INTÉRIEUR DE LA CANALISATION
CRÉATION D'UNE TRAPPE D'ACCES DANS LE FAUX PLAFOND DE LA PIECE D'EN DESSOUS
DÉBOUCHAGE CIBLÉ ET PRÉCIS DE LA CANALISATION
CURAGE A LA HP EN AMONT ET EN AVAL DE LA CANALISATION JUSQU'A OBTENTION D'UN ÉCOULEMENT PROPRE ET DÉFINITIF
CONTRÔLE AVEC LA CAMÉRA EN FIN D'INTERVENTION : ÉCOULEMENTS CONFORMES ET CANALISATION CORRECTEMENT DÉBOUCHÉE
MISE EN PLACE D'UNE SELLETTE
NETTOYAGE COMPLET DE LA ZONE ET REPLI

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 18/06/26 a 13H33 M. M POITEVIN

Les temps facturés comprennent le déplacement aller-retour des véhicules et personnels auxquels s'ajoute le temps sur place.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Recherche probleme d'odeurs	3	115,00	115,00
1,00	Curage et débouchage réseau EU	3	450,00	450,00
1,00	Inspection vidéo de contrôle	4	250,00	250,00
1,00	Ouverture et pose d'une trappe de visite	4	195,00	195,00
TOTAL H.T.				1010,00
T.V.A. a 10,00%				101,00
TOTAL T.T.C.En EURO				1111,00

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6062253

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*