



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6072219

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 27/07/2026 11H32 C:004697 I:18856

MME CAVALIER ELISABETH

V/Appel du Lundi 27/07/2026 a 11H32

**35 ROUTE DE NIMES
30540 MILHAUD**

IMMEUBLE : 35 ROUTE DE NIMES
35 ROUTE DE NIMES
30540 MILHAUD

Nîmes, le 31 Juillet 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MME CAVALIER 35 ROUTE DE NIMES-30540 MILHAUD 06 12036708

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SOUS DALLE EN BETON AVEC APPAREILLAGES

Donneur d'ordre : Mme E CAVALIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 30/07/2026 A 9H30

MISE EN PLACE D'UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ ÉQUIPÉ D'UN VÉHICULE ATELIER
MISE EN PRESSION DU RÉSEAU
CONSTAT D'UNE BAISSSE DE PRESSION INSTANTANÉE
GÉOLOCALISATION DU RÉSEAU
PASSAGE CAMÉRA
CONSTAT D'UN TROU DANS LE PE DN25
CONFIRMATION DE LA FUITE PAR ACOUSTIQUE
REPLI

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 30/07/26 a 17H28 Mme E CAVALIER

FACTURE ACQUITTÉE PAR CHEQUE N°2122659 DU CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
D'UN MONTANT DE 247.50€ LE 30/07/2026

SUITE A NOTRE INTERVENTION, UN DEVIS POUR LA RÉPARATION DE LA FUITE SERA
TRANSMIS.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6072219

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Recherche de fuite avec appareillages	1	225,00	225,00
	TOTAL H.T.			225,00
	T.V.A. a 10,00%			22,50
	TOTAL T.T.C.		En EURO	247,50

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6072219

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*