

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 9/04/2024 14H11 C:000235 I:01921
V/REF : 4684932
V/Email reçu le Mardi 09/04/2024 a 14H11

[0375] L ADRET DES COMTES
C/CARRE SYNDIC
TSA 81288
13281 MARSEILLE CEDEX 06

V/REF.IMM. 0375
IMMEUBLE : L'ADRET DES COMTES
ADRET DES COMTES - BAT P1
78 AVENUE DES BUTRIS
13011 MARSEILLE

29 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT I2 1ER ÉTAGE
MME DJELASSI 06.50.46.85.88 1ER ETAGE

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DE LA TRAPPE WC POUR VÉRIFICATION PIQUAGES
COLONNE EU ET EV

Donneur d'ordre : _ X ASSISTANTE COPRO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 22/04/2024 A 08H30
DEPOSE DU WC POUR ACCES A LA TRAPPE,DEUX FUITES DETECTEES
PREMIERE FUITE SUR LE RACCORDEMENT DE LA PIPE WC
DEUXIEME FUITE SYR LA BONDE DU BAC A DOUCHE ET FISSURES SUR LE TOUR DU
BAC TRAVERSE EN DESSOUS DU BAC A DOUCHE VERS LA GAINTE TECHNIQUE
FERMETURE DE LA TRAPPE
ET REPOSE DU WC
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

LE 12/04/2024 A 13H00
INTERVENTION ANNULEE PAR L'OCCUPANTE A REPROGRAMMER

OBSERVATIONS : TL LCOMPTER Email envoyé le 22/04/24 a 13H48 _ X ASSISTANTE COPRO

PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA PIPE WC + BONDE BAD + REPRISE ETANCHEITE
CARRELAGE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4050260

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	RECHERCHE DE FUITE		1	295,00
				295,00
		TOTAL H.T.		295,00
		T.V.A. a 10,00%		29,50
		TOTAL T.T.C.En EURO		324,50

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

MARSEILLE, le 09 avril 2024

DEMANDE D'INTERVENTION URGENT

SERVIMO PROVENCE
125 AVENUE DE PROVENCE
13730
SAINT VICTORET
Tel : 04 13 91 03 18 - 0621843898

Référence : 4684932 / @copro

Objet : **BAT I2 1er étage RDF trappe WC pour vérification piquages colonne EU et EV logement MME DJELASSI**

Lieu de l'intervention :

Immeuble

[0375] L ADRET DES COMTES
ADRET DES COMTES
78 AVENUE DES BUTRIS
13011 MARSEILLE

Cher Prestataire,

Description de l'intervention :

Merci de bien vouloir effectuer une recherche de fuite au niveau de la trappe WC pour vérification piquages colonne EU et EV dans le logement de MME DJELASSI 06.50.46.85.88 1er etage

Coordonnées des résidents 2e étage : M. AIAT : 06.25.96.72.23

A RESPECTER IMPÉRATIVEMENT :

- Vos devis et factures devront nous être adressés par notre plateforme d'échange sur laquelle vous avez téléchargé la présente demande.
- Vos devis et factures devront être libellés au nom de l'immeuble, et être domiciliés c/ CARRE SYNDIC - TSA 81288 - 13281 MARSEILLE CEDEX 06.

ATTENTION : tout devis ou facture libellé au nom d'ERILIA vous sera retournée pour modification et aucune commande ou paiement ne sera effectué dans l'attente d'un document conforme.

ASSISTANTE COPROPRIETE