



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4100185

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 31/08/2024 11H12 C:000219 I:02920
V/REF : MAIL
V/Appel du Samedi 31/08/2024 a 11H12

**SDC LES PLATANES
S/C CITYA CASAL & VILLEMAIN
66 AVENUE DU PRADO
13006 MARSEILLE**

IMMEUBLE : LES PLATANES
2 BOULEVARD ALPHONSE ALLAIS
13014 MARSEILLE

29 Octobre 2024

Référence Marché: CT Interv.Mult-Techn.d'Urgence
LOCALISATION : ALLEE N2 - CAVES - CONTACTER MME RAMONS -PORT.*06 18290166*
MOTIF : MERCI D'INTERVENIR POUR UN PROBLEME DE FUITE SIGNALE SUR UNE
CANALISATION D'ALIMENTATION DANS LES CAVES
Donneur d'ordre : Sté EXCELIA(Perm.CITYA)

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 31/08/2024 A 15H30 : INTERVENTION A PARTIR DES CAVES.
PRESENCE D'UNE FUITE SUR UN REDUCTEUR DE PRESSION 1" 1/4
REPARATION PROVISoire EFFECTUEE POUR STOPPER LA FUITE
CONTROLE ETANCHEITE.
NETTOYAGE DE LA ZONE
REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : TL AB Email envoyé le 02/10/24 a 11H50 M. P LACOTE
TL LCOMPTER Email envoyé le 02/09/24 a 08H03 M. P LACOTE
TL AB Email envoyé le 02/09/24 a 08H01 M. P LACOTE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4100185

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Interv.Plomberie <= 2H00	1	360,15	360,15
TOTAL H.T.				360,15
T.V.A. a 10,00%				36,01
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>396,16</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN