



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4100205

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 5/09/2024 14H25 C:000219 I:02939
V/REF : MAIL
V/Email reçu le Jeudi 05/09/2024 à 14H25

**sdC BOULEVARD RABATAU
s/c CITYA CASAL & VILLEMAIN
66 AVENUE DU PRADO
13006 MARSEILLE**

V/REF.IMM. 8159
IMMEUBLE : BOULEVARD RABATAU
27-29 BOULEVARD RABATAU
13008 MARSEILLE 8EME ARRONDISS

30 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 29 BOULEVARD RABATAU - 13008 MARSEILLE

-
7EME : M KHEILL : P. (06.34.10.32.52)
6EME : MM ZARAMANYAN : P. (0668230277)
5EME : MM BENHAMOU : P. (06.60.52.57.08)

-
PRÉSIDENT DU CS DE LA DATE DE VOTRE PASSAGE : 06 26 54 09 29

MOTIF : 5EME ETAGE M LAYES 5 ÉTAGE, 06 16 95 81 62
: DEPOSE DU WC ET INSPECTION VIDEO DE LA COLONNE EU AU 7EME ETAGE
CHEZ MR M KHEILL
RECHERCHE DE FUITE EFFECTUEE PAR UNE AUTRE SOCIETE RAPPORT DISPO AU
BUREAU

Donneur d'ordre : Mme C LABORDE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes à l'intérieur de
l'immeuble.

LE 05/09/2024 A 11H00
INSPECTION VIDÉO DE LA COLONNE + INSPECTION VISUELLE DU PLAFOND DE LA
SDB DU 6EME ÉTAGE IMPACTÉ PAR LA FUITE.
AUCUNE TRACE D'INFILTRATION D'EAU A ÉTÉ RETROUVÉE, LES ÉVACUATIONS DE LA
SDB DU 7EME ÉTAGE ONT ÉTÉ MISE EN EAU PENDANT PLUSIEURS MINUTES SANS
QUE L'EAU SORTE AU 6EME ÉTAGE .

AUCUNE FUITE CONSTATEE SUR LA COLONNE
REPLI

LE 25/09/2024 A 11H15
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT, PRESENCE D'HUMIDITE AU PLAFOND
LE TEST D'HUMIDITE CONFIRME BIEN LA PRESENCE D'HUMIDITE ANORMALE
PREVOIR UNE INTERVENTION AU 5EME ETAGE DANS LE LOGEMENT DE MR LAYES
REPLI



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4100205

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

TL LCOMPTER Email envoyé le 08/10/24 a 11H39 Mme C LABORDE

TL LCOMPTER Email envoyé le 25/09/24 a 17H17 Mme C LABORDE

TL LCOMPTER Email envoyé le 11/09/24 a 09H40 Mme C LABORDE

PREVOIR UNE RECHERCHE DE FUITE SUR LES RESEAUX EFS ET ECS

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEPLACEMENT ET MAIN D'OEUVRE du 25/09/24	1	95,00	95,00
1,00	INSPECTION VIDEO + GEOLOCALISATION	1	250,00	250,00
TOTAL H.T.				345,00
T.V.A. a 10,00%				34,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>379,50</u>

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

SERVIMO PROVENCE - SAS au capital de 15 000 €

125, avenue de Provence - Parc d'entreprises de la Sipiere – 13730 SAINT VICTORET

RCS. Aix-en-Provence 878 637 602 - TVA intracommunautaire FR92878637602

Tél : 04 13 91 03 18 - provence@servimo.fr

IBAN : FR76 1680 7005 4736 9270 5321 964 - B.I.C : CCBPFRPPGRE