



LE PARTENAIRE  
MAINTENANCE DE  
VOTRE PATRIMOINE  
IMMOBILIER

**FACTURE N° 6010200**

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

N/REF : 26/11/2025 10H00 C:000235 I:01899  
V/REF : 7239783  
V/Appel du Mercredi 26/11/2025 a 10H00

(0048) FAUVIERE  
C/CARRE SYNIC  
TSA 81288  
13291 MARSEILLE CEDEX 6

V/REF.IMM. 0048  
IMMEUBLE : FAUVIERE - 0048  
62 RUE PIERRE DOIZE  
13010 MARSEILLE

31 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR  
LOCALISATION : FAUVIERE BAT C3 / 4E ETG  
62 RUE PIERRE DOIZE 13010 MARSEILLE  
06.83.76.80.54 OU 06.88.06.74.49  
MOTIF : PRESENCE D'UNE FUITE SUR LE RESEAU EU  
Donneur d'ordre : M. F GREILOU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :  
Travaux de plomberie en partie privative.

LE 27/11/2025 A 15H30  
-  
CONTRÔLE DE LA COLONNE EU EFFECTUÉ  
FUITE LOCALISÉE SUR LE HAUT DE LA COLONNE EU ENTRE LA GAINTE TECHNIQUE  
ET LE COUDE DE LA COLONNE EU  
PRÉVOIR LA REPRISE D'UNE PARTIE DE LA COLONNE EU  
LA FUITE CONSTATÉE N'A AUCUN LIEN AVEC LES TRAVAUX EFFECTUÉS LE 25/11  
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : TL LGESTION Email envoyé le 21/01/26 a 14H24 M. F GREILOU  
TL LGESTION Email envoyé le 21/01/26 a 14H24 \_ X ASSISTANTE COPRO  
BONJOUR,  
MERCI DE NOUS ENVOYER UN BON DE COMMANDE POUR QUE NOUS PUISSIONS  
FACTURER L'INTERVENTION.  
CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :  
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.



LE PARTENAIRE  
MAINTENANCE DE  
VOTRE PATRIMOINE  
IMMOBILIER

**FACTURE N° 6010200**

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif | N°BT | P.U. HT |               |
|--------------------------|-----------------------------------|------|---------|---------------|
| 1,00                     | RECHERCHE DE FUITE                | 1    | 95,00   | 95,00         |
| TOTAL H.T. ....          |                                   |      |         | 95,00         |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                   |      |         | 9,50          |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                   |      |         | <u>104,50</u> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 28 Février 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN