

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 10/07/2026 23H05 C:000017 I:00010
V/REF : 481322
V/Appel du Vendredi 10/07/2026 a 23H05

GRAND DELTA HABITAT SA
SIREN : 662 620 079
Agence de Marseille
4 PLACE FELIX BARRET
13006 MARSEILLE

V/REF.IMM. 0747
IMMEUBLE : LES VAGUES-0747(GDH)
40, BOULEVARD DES VAGUES
(BAT.A/B/C)
13008 MARSEILLE

Saint-Victoret, le 31 Aout 2026

Référence Marché:Lot2 Terr.Salon-Marseille
LOCALISATION : ALLEE N0 40 - BATIMENT B, CONTACT AU *0650981547*
MOTIF : FUITE DANS LES COMMUNS
Donneur d'ordre : Sté Gran d Delta Hab.Urgence

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 11/07/2026 A 01H30 :
FUITE AU NIVEAU DU GAINABLE.
MISE EN SECURITE DE LA CLIMATISATION QUI FONCTIONNE TRES BIEN.
COUPURE AU COMPTEUR ELECTRIQUE.
PREVOIR INTERVENTION URGENTE DANS LE LOGEMENT EST EXPOSE PLEIN SUD
AVEC ENFANT HANDICAPE.
PRESENCE DE ROUILLE AVANCEE SUR L'UNITE INTERIEUR
REPLI

OBSERVATIONS : TL AB Email envoyé le 13/07/26 a 10H32 Mme C. MEDIMAGH (Cop.CR/AB)
TL AB Email envoyé le 13/07/26 a 10H32 Mme M. MARIA +GET

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6080157

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	UR0006-Ff Rech./Répar.fuite Rés.Sanit.PC	1	450,00		450,00
	TOTAL H.T.				450,00
	T.V.A. a 10,00%				45,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				495,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN