



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6080156

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 23/07/2026 23H23 C:000017 I:00027
V/REF : 483235
V/Appel du Jeudi 23/07/2026 a 23H23

GRAND DELTA HABITAT SA
SIREN : 662 620 079
Agence de Marseille
4 PLACE FELIX BARRET
13006 MARSEILLE

V/REF.IMM. 0766
IMMEUBLE : LA TIMONE 1 -0766
4, RUE DES FENALS
(BAT.A)
13010 MARSEILLE

Saint-Victoret, le 31 Aout 2026

Référence Marché:Lot2 Terr.Salon-Marseille
LOCALISATION : BATIMENT A6 - ADRESSE : 4 RUE DES FENALS - LOGEMENT DE MME BENDADI,
ETAGE NON PRECISE, *0641483315*
MOTIF : LE ROBINET DE LA BAIGNOIRE A EXPLOSE
Donneur d'ordre : Sté Gran d Delta Hab.Urgence

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 24/07/2026 A 00H45
MISE EN SECURITE AVEC LA MIS EN PLACE D'UN BOUCHON SUR LE RESEAU EFS
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU MITIGEUR BAIGNOIRE
REPLI

OBSERVATIONS : TL AB Email envoyé le 24/07/26 a 09H25 Mme C. MEDIMAGH (Cop.CR/AB)
TL AB Email envoyé le 24/07/26 a 09H25 Mme M. MARIA +GET

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail). Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UR0005-Ff Rech./Répar.fuite Rés.Sanit.PP	1	400,00	400,00
	TOTAL H.T.			400,00
	T.V.A. a 10,00%			40,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN