

N/REF : 5/02/2024 15H17 C:000053 I:00114
V/REF : AC/B86532
V/Email reçu le Lundi 05/02/2024 a 15H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 28 Mars 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 2 COPENHAGUE - MME BOUKOURA M. GOUBA 06 95 21 85 32
09 80 65 66 72
LOGEMENT N° 008679, PORTE N°8679, 6° ÉTAGE
MR OTHMAN 07 66 52 78 82
PORTE 8686
MME BILLAUDE 02 99 32 01 47
PORTE 8693

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LES WC

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DU 26/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 8679
CONSTAT : INFILTRATIONS D'EAU AU PLAFOND DES WC
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT SUPÉRIEUR : LOCATAIRE ABSENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 8686
CONSTAT : SUITE ÉCHANGE AVEC LE LOCATAIRE, LE RÉSERVOIR WC ÉTAIT CASSÉ
ET FUYARD. LE LOCATAIRE L'A REMPLACÉ.
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 21/03/24 a 14H20 M. R. STEPHANT
MG LGESTION Email envoyé le 26/02/24 a 14H54 M. R. STEPHANT

POURRIEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DU
LOGEMENT 8686 AFIN DE POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE ?
JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,
réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de
la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1
qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si
nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de
déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions
de recherche que nous arrivons a déterminer l'emplacement de la fuite et
y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 19/03	2	53,98	53,98
TOTAL H.T.				156,54
T.V.A. a 10,00%				15,65
TOTAL T.T.C.En EURO				172,19

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : M. Romain STEPHANT
email : rstephant@aiguillon.com
tél : 0223350563 portable : 0787366802

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 05/02/2024 et le 09/02/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (CPH - 03 - 02)

2 SQUARE DE COPENHAGUE

35200 RENNES

logement n° 008679, porte n°8679, 6° étage, Type 2

Occupant actuel : MME BOUKOURA M GOUBA 038842/42

domicile : 0980656672 bureau : portable : 0695218532

	Quantité
Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)	1,00 FFT
Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol) Sur WC	

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B86532 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction