

N/REF : 19/01/2024 9H33 C:007728 I:04454

HASCOET MICHEL

V/Email reçu le Vendredi 19/01/2024 a 9H33

**31 RUE JEAN GUEHENNO
35700 RENNES**

IMMEUBLE : BARRE ST JUST #3002
31 A 35 RUE JEAN GUEHENNO
21-23 RUE LESAGE
35700 RENNES

Rennes, le 28 Mars 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 31 GUEHENNO - M. MME HASCOET
MME BRIAND 06 82 96 76 53 SERA SUR PLACE AVEC LES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

MOTIF : SUITE INTERVENTION MATTHIEU LES 09 ET 10/10
HUMIDITÉ PRÉSENTE SUR LA CLOISON
SOIR SI SAV OU NOUVELLE CAUSE

Donneur d'ordre : M. M HASCOET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DU 29/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES COMPTEURS ECS ET EFS MANUELLEMENT
CONTATS: AUCUNE BAISSSE DE PRESSION
POURSUIVRE EN RÉALISANT UN TEST RÉSEAUX EFS ECS AVEC MANOMETRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TEST AU MANOMETRE RÉALISÉ A 2 REPRISES EN PRÉSENCE DU PROPRIÉTAIRE
CONSTAT: AUCUNE BAISSSE DE PRESSION
PAS DE FUITE SUR RÉSEAU
MUR DE LA PREMIERE CHAMBRE TOURJOUR HUMIDE
PRÉSENCE D'HUMIDITÉ SUR MUR DANS UNE AUTRE CHAMBRE
HYPOTHESE D'UNE FUITE PROVENANT DU VOISIN DU DESSUS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 20/02/24 a 15H33 M. S BOITTIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 29/01	1	67,23		67,23
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/02	2	67,23		67,23
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48		39,48
1,00	Mise en oeuvre Manomètre/Essais Pression	1	2,63		2,63
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,48		39,48
1,00	Mise en oeuvre Manomètre/Essais Pression	2	2,63		2,63

TOTAL H.T.	218,68
T.V.A. a 10,00%	21,86
TOTAL T.T.C.En EURO	240,54

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.