

N/REF : 22/12/2023 13H42 C:000053 I:02623
V/REF : AC/B83056
V/Email reçu le Vendredi 22/12/2023 a 13H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PRC
IMMEUBLE : LA PERRUCHE -PRC
1-3, ALLEE JEAN MERMOZ
.
35310 MORDELLES

Rennes, le 28 Mars 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 MERMOZ - MME JOSEPH 06 25 58 82 26
LOGEMENT N° 100401, PORTE N°103, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : FUIITE DANS LE GARAGE DE LA LOCATAIRE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DU 18/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
VERIFICATION DU GARAGE
CONSTAT: FUIITE SUR LE RESEAU EAUX PLUVIALES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE E TDU MATERIEL
INSTALLATION D'UN MANCHON ELASTOMERE AU NIVEAU DU RACCORD DES
EVACUATIONS
CONTRÔLE DES EVACUATIONS: RAS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 25/03/24 a 16H33 Mme a CASAERT
MG LGESTION Email envoyé le 19/01/24 a 16H45 Mme a CASAERT
PREVOIR UN PASSAGE CAMERA
PREVOIR LA POSE D'UN MANCHON EN CAOUTCHOUC SUR LE ZINC
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	PBS102-Répar.fuite s/évac.Ep	2	91,76	91,76
TOTAL H.T.				194,32
T.V.A. a 10,00%				19,43
TOTAL T.T.C.En EURO				213,75

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 22/12/2023 et le 29/12/2023

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE LA PERRUCHE (PRC - 01 - 01)

1 ALLEE JEAN MERMOZ

35310 MORDELLES

logement n° 100401, porte n°103, Rez de chaussée, Type 5

Occupant actuel : MME JOSEPH Clodia 076720/90

domicile : bureau : portable : 0625588226

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)

Fuite au niveau du garage de Mme

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si nécessaire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B83056 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction