

N/REF : 12/02/2024 16H21 C:000053 I:02602
V/REF : AC/B87062
V/Email reçu le Lundi 12/02/2024 a 16H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EUR
IMMEUBLE : EUROPE -EUR
PLACE DE L'EUROPE
.
35340 LA BOUEXIERE

Rennes, le 15 Avril 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 EUROPE - MME MAILLOUX 07 88 49 73 34 / 02 23 37 27 31
LOGEMENT N° 114586, PORTE N°10, 2° ÉTAGE
MOTIF : >RÉFECTION JOINT FAIENCE
>VÉRIFICATION ABSENCE DE FUITE SOUS BAIGNOIRE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
CONTROLE SOUS LA BAIGNOIRE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DES JOINTS DE FAIENCE
CONSTAT : LES JOINTS ONT ÉTÉ FAITS PAR ISERBA MAIS IL Y A DES FISSURES
QUI FONT PASSER L'EAU. LES JOINTS PÉRIPHÉRIQUES DE LA BAIGNOIRE SONT
ÉGALEMENT A REFAIRE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 06/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE ANCIENS JOINTS DE FAIENCE
DÉPOSE ANCIENS JOINTS PÉRIPHÉRIQUES DE LA BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS PÉRIPHÉRIQUES DE LA BAIGNOIRE
CONTROLE BONNE INSTALLATION
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/03/24 a 11H28 Mme a CASAERT

MG LCOMPTER Email envoyé le 21/02/24 a 15H13 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
3,00	MOE001-H(s) Plombier Pose Joint Faience	2	53,98	161,94
1,00	PBS037-F.P du joint silicone baignoire	2	70,17	70,17
TOTAL H.T.				334,67
T.V.A. a 10,00%				33,46
TOTAL T.T.C.En EURO				368,13

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 12/02/2024 et le 23/02/2024

mail : ouest@servimo.fr

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE DE L'EUROPE (EUR - 01 - 02)

2 PLACE DE L'EUROPE

35340 LA BOUEXIERE

logement n° 114586, porte n°10, 2° étage, Type 4

Occupant actuel : MME MAILLOUX Mylène 060029/83

domicile : 0223372731 bureau : portable : 0788497334

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

réfection joint faïence + vérification d'absence de fuite sous baignoire

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B87062
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**