

N/REF : 19/02/2024 14H16 C:000053 I:00040
V/REF : AC/B87566
V/Email reçu le Lundi 19/02/2024 a 14H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 16 Avril 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 13 DULLIN -MR BOUE 02 99 51 71 46 / 06 74 49 52 48
LOGEMENT N° 004187, PORTE N°4187, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
LOGEMENTS AU DESSUS MADAME ZOMBRA, PORTE 4189 : 06 44 16 68 87
MONSIEUR MAUPILE, PORTE 4191 : 09 84 17 62 58
MADAME OUANGALA, PORTE 4193 : 06 44 16 68 87 / 06 98 33 97 70

MOTIF : RECHERCHE FUITE, PRÉSENCE D'EAU SALE DANS COULOIR DE L'ENTRÉE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DU 22/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE DU LOGEMENT 4187 ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RDV
CONTROLE DU LOGEMENT 4189
CONTROLE DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT : LES JOINTS DU POURTOUR DE LA BAINGOIRE SONT HS
CONTROLE DES WC
CONSTAT : RISQUE IMPORTANT D'INONDATION, LE WC NE TIENT PLUS ET DE L'EAU
COULE ENTRE LE RÉSERVOIR ET LA CUVETTE. LE WC BOUGE ÉGALEMENT AU NIVEAU
DE LA PIPE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 26/03/24 a 16H39 M. R. STEPHANT

2603 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MB LGESTION Email envoyé le 06/03/24 a 08H33 M. C GREGOIRE

MG LGESTION Email envoyé le 23/02/24 a 10H44 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES WC ET LA RÉFECTION DES JOINTS DE LA
BAIGNOIRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,
réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de
la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1
qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si
nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de
déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions
de recherche que nous arrivons a déterminer l'emplacement de la fuite et
y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
	TOTAL H.T.			156,54
	T.V.A. a 10,00%			15,65
	TOTAL T.T.C.En EURO			172,19

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : M. Romain STEPHANT
email : rstephant@aiguillon.com
tél : 0223350563 portable : 0787366802

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 19/02/2024 et le 23/02/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (DUL - 03 - 13)

13 SQUARE CHARLES DULLIN

35200 RENNES

logement n° 004187, porte n°4187, Rez de chaussée, Type 3

Occupant actuel : MR BOUE Patrick 054939/37

domicile : 0299517146 bureau : portable : 0674495248

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en
apparent

Recherche de fuite suite présence eau sale dans couloir logement contact

logements au dessus Madame ZOMBRA Awa

Porte 4189 : 0644166887

Monsieur MAUPILE EMMANUEL

Porte 4191 : 0984176258

Madame OUANGALA Sabine

Porte 4193

Tel Portable : 0698339770

Tel Domicile : 0644166887

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours

--

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B87566
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**